



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

OS Nº 51061

CITESV - CENTRO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA

CNPJ: 08.096.52/00001.51

R. Santos Saraiva 960 - B. Estreito - Florianópolis - SC

CEP: 88070100

Fone: (48) 3248-0203

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

PROPRIETÁRIO

NILTON CESAR PEREIRA

CPF/ CNPJ

595.113.979-15

CONDUTOR

NILTON CESAR PEREIRA

CPF/ CNPJ

59511397915

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL

MARCA / MODELO

HYUNDAI/CRETA 16A ACTION

PLACA

RLH0177

CHASSI

9BHGA811BMP194767

ANO DE FAB / MODELO

2020 / 2021

LOTAÇÃO

5

POT / CIL

130 / 1591

COR

BRANCA

COMBUSTÍVEL

Alcool/Gasolina

CMT (kgf)

0

PBT (kgf)

0

TARA (kgf)

0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura Florianópolis)

LARGURA CARROÇARIA

VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO


☐ Air Bags Frontais☐ Air Bags Laterais☐ Freios ABS☐ Ar Condicionado☐ Direção Assistida

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

☐ Coletivo☐ Convencional☐ Coletivo Executivo☐ Taxi☐ Turismo☐ Especial (Escolar e Fretamento)

FOTO TRASEIRA E LATERAL

FOTO DIANTEIRA E LATERAL

CITESV - Florianópolis / SC - Nº OIA: 0316 | Nº Denatran: 322
19/08/2022 09:41:05CITESV - FLORIANÓPOLIS / SC
Data: 19/08/2022 09:41:09 - Nº OIA: 0316CITESV - Florianópolis / SC - Nº OIA: 0316 | Nº Denatran: 322
19/08/2022 09:41:20CITESV - FLORIANÓPOLIS / SC
Data: 19/08/2022 09:41:24 - Nº OIA: 0316

DATA DA INSPEÇÃO

19/08/2022

DATA DA 1ª REVISÃO

19/08/2022

DATA DA 2ª REVISÃO

Decalque Chassi

CHANCELA

Observações

INSPEÇÃO PREFEITURA - TAXI

ATENÇÃO

CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO
APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É:

30 DIAS

DATA DA INSPEÇÃO

19/08/2022

DATA DA EMISSÃO

19/08/2022

DATA DE VENCIMENTO

19/08/2023

ASSINATURA / CARIMBO / CFT INSPETOR TÉCNICO

Anderson Lucio Barcellos
CFT Nº 021299509-06
Insp. Técnico

- O veículo rodoviário acima indetificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país.

- A CITESV não se responsabiliza por substituições de componentes, itens, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção.

- Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção.