



## RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (RI)

OS: 59461

SisCSV 9516066602022

Nº RI 45171/00 - 2022

01- ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)  
SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SCOIA ACREDITADO SOB O Nº 0084  
RUA EDISON SILVA JARDIM, 430, 430 -  
(48) 3244-7928 CEP: 88090270  
COLONINHA - FLORIANÓPOLIS - SC  
02.656.517/0001-69

Versão: 0

02 - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO  
VILSON MARIAN03 - CNPJ / CPF  
245.584.519-20

## CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

09 - ESPÉCIE / TIPO / CARROCERIA  
PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL / NAO APLICAVEL10 - MARCA / MODELO / VERSÃO  
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.411 - POT / CIL  
88 cv/ 1400 cc12 - COR  
BRANCA13 - COMBUSTÍVEL  
Gasolina/Alcool/Gas Natural14 - LOTAÇÃO  
5 pass.15 - PLACA  
QJH-934416 - TARA  
1,27t17 - PBT  
1,54 t18 - CMT  
1,94 t19 - ANO FAB/MOD  
2019 / 201920 - NÚMERO DO CHASSI  
9BD19713HK3375423

## CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO

21 - ESPÉCIE / TIPO / CARROCERIA  
PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL/NAO APLICAVEL22 - MARCA / MODELO / VERSÃO  
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.423 - POT / CIL  
88cv / 1400cc24 - COR  
BRANCA25 - COMBUSTÍVEL  
Gasolina/Alcool/Gas Natural26 - LOTAÇÃO  
5 pass.27 - PLACA  
QJH-934428 - CAP. DE CARGA  
0,27 t29 - TARA  
1,27t30 - PBT  
1,54 t31 - CMT  
1,94 t32 - ANO FAB/MOD  
2019/201933 - NÚMERO DO CHASSI  
9BD19713HK337542334 - NÚMERO DO COMPROVANTE  
2290735 - ESCOPO DE INSPEÇÃO  
AUTOMÓVEL com sistema de GNV instalado (Portaria Inmetro nº 49/10) - PT-03 - REV 02

## 36 - OBSERVAÇÕES

O sistema de freios deste veículo foi inspecionado considerando sua massa em ordem de marcha.

Este sistema GNV atende a Resolução Conama Nº 418/2009.

O prazo de validade para a próxima inspeção é: 24/05/2023

Faltam 08 (oito) mês(es) para requalificação do Cilindro: 18175.

Certificação Comp. GNV:  
Conexão T L Alta: NA

## CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

## INSPEÇÃO: GNV Periódico

Válvula Redutora de Pressão Nº: ND

Fabricante: TURY

GNV instalado por empresa convertidora: ND - ND

Número de Atestado de Qualidade: ND

Selo Nº: A1701030

Cilindro(s) Nº.: 18175  
Data Fab.: 01/02/2018  
Capacidade.: 65,0 l  
Fabricante Cilindro.: KAMBRI  
Data Próx. Requal.: 01/02/2023

		Rot (RPM)	HcC (PPM)	COc (%)	F. Dil (%)
GNV	M. Lenta	890	21	0,00	1,07
	Aceler.	2565	25	0,00	1,10
Comb. Principal	M. Lenta	876	0	0,00	0,99
	Aceler.	2467	0	0,00	1,00
Média da Opacidade		Mediana do Ruído			
NA		NA			

## DADOS DA LINHA DE INSPEÇÃO

	1º Eixo	2º Eixo		
Alinhamento (mm/m):	4,40	NA		
Efic. Total de Freios Serv. (%):	60,00	Efic. de Freios Estac. (%):	27,00	
	1º Eixo	2º Eixo	3º Eixo	4º Eixo
Desequil. da Suspensão(%):	2,00	13,00	NA	NA
Desequil. de Freios (%):	10,00	15,00	NA	NA

## 37 - FOTO TRASEIRA

SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC  
Data: 24/05/2022 08:19:22 - Nº OIA: 0084 | Nº Denatran: 136

## 38 - FOTO DIANTEIRA

SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC  
Data: 24/05/2022 08:19:17 - Nº OIA: 0084 | Nº Denatran: 136

## 39 - ASSINATURA / CREA-DO RESP. TÉCNICO

Fabricio Torri - 082687-6

## 40 - ASSINATURA / CFT DO INSPECTOR

Luca da Luz Monteiro - 11701283948

## 41 - DATA DA 1ª INSPEÇÃO

23/05/2022

## 42 - DATA DA INSPEÇÃO / APROVAÇÃO

24/05/2022

## 43 - DATA EMISSÃO

24/05/2022

O veículo rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos nas regulamentações técnicas do INMETRO, visando atestar o atendimento dos requisitos de segurança estabelecidos nas legislações de trânsito e ambiental. Os requisitos de identificação do veículo rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não estão cobertos por este RI. Este RI não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante / transformador / instalador / proprietário do veículo, das suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Este certificado comprova a realização da inspeção veicular, mas não serve para fins de regularização de documentação do veículo junto ao órgão de trânsito.

## 44 - DECALQUE DO CHASSI



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO



## Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 9516066602022

Chassi de Identificação do veículo: 9BD19713HK3375423

Tipo de CSV: GNV Periódico

Número Nota Fiscal: 22907



DATA DA INSPEÇÃO

24/05/2022

DATA DE VALIDADE

24/05/2023

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME

VILSON MARIAN

CPF/CNPJ

24558451920

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

UF

SC



## CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE		
QJH9344	9BD19713HK3375423	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4	AUTOMOVEL	PASSAGEIRO		
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2019	2019	1400	1,94	1,54	0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA				
5	GASOLINA/ALCOOL/GAS	NAO APLICAVEL				

## CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE		
QJH9344	9BD19713HK3375423	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4	AUTOMOVEL	PASSAGEIRO		
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2019	2019	1400	1,94	1,54	0,27
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA				
5	GASOLINA/ALCOOL/GAS	NAO APLICAVEL				

## FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



PANORÂMICA



## MEDIÇÕES

FREIO DE SERVIÇO				SUSPENSÃO		ANÁLISE DE GASES POLUENTES			
EIXO 1	EIXO 2	EIXO 3	EIXO 4	EIXO 1	EIXO 2	GNV	COMB. LIQ.		
DESEQUILÍBRIO	10,00%	15,00%	NA	DESEQUILÍBRIO	2,00%	890 RPM	2565 RPM	876 RPM	2467 RPM
EFICIÊNCIA TOTAL	60,00%					COc (%)	0,00	0,00	0,00
FREIO DE ESTACIONAMENTO				ALINHAMENTO		F. Dil (%)	1,07	1,10	0,99
EFICIÊNCIA TOTAL	27,00%			DESvio LATERAL	4,40 mm/m	HCC (PPM)	21	25	0

CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO Nº: ND		
	FABRICANTE: TURY		
CILINDRO(S)	GNV INSTALADO POR EMPRESA CONVERTEDORA: ND - ND		
	NÚMERO DE ATESTADO DE QUALIDADE: ND		
CILINDRO(S)	SELO Nº.: A1701030		
	CILINDRO(S) Nº.:	18175	
CILINDRO(S)	DATA FAB.:	01/02/2018	
	CAPACIDADE.:	65,0 l	
CILINDRO(S)	FABRICANTE CILINDRO.:	KAMBRI	
	DATA PRÓX. REQUAL.:	01/02/2023	

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

Faltam 08 (oito) mês(es) para requalificação do Cilindro: 18175.

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

NOME DA ITL	CNPJ DA ITL
SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SC	02.656.517/0001-69
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CPN
Fabricao Torri	082687-6
CPN	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
	026.401.079-50

## ESCOPOS INSPECIONADOS

GNV PERIÓDICO