



GAVA - GRUPO DE ANÁLISE DE TENSÕES, VEÍCULOS AUTOMOTORES E REBOCÁVEIS

Rua José Victor da Rosa 993 - Barreiros - São José - SC - CEP 88117405

Fone: (48) 3035-7602 - E-mail: atendimento@gava.com.br

## RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR

### IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Nº ORDEM DE SERVIÇO	DATA DA INSPEÇÃO	DATA DA 1ª REVISÃO	DATA DA 2ª REVISÃO	TIPO DE VEÍCULO	Nº DE ORDEM
61107	14/10/2022	14/10/2022		ALUGUEL	0461

### IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO / CONDUTOR

PROPRIETÁRIO		CONDUTOR	
MILENE LISBOA LEMOS MIRANDA		LUIZ FELIPE LOURES MIRANDA FILHO	
ESPÉCIE / TIPO		MARCA / MODELO	
PASSAGEIRO / AUTOMOVEL		TOYOTA/COROLLA XEI 20	
PLACA	CHASSI		ANO DE FAB / MODELO
RYA2C75	9BRB33BEXP2123841		2022 / 2023

FOTO TRASEIRA E LATERAL



GAVA - SÃO JOSÉ / SC  
Data: 14/10/2022 08:48:47 - Nº OIA: 0040

CAM 6

GAVA - SÃO JOSÉ / SC  
Data: 14/10/2022 08:44:58 - Nº OIA: 0040 | Nº Denatran: 68

FOTO DIANTEIRA E LATERAL



GAVA - SÃO JOSÉ / SC  
Data: 14/10/2022 08:48:15 - Nº OIA: 0040

CAM 7

GAVA - SÃO JOSÉ / SC  
Data: 14/10/2022 08:44:58 - Nº OIA: 0040 | Nº Denatran: 68

### DESCRIÇÃO DE NÃO - CONFORMIDADES

Veículo aprovado em primeira inspeção.

### ATENÇÃO

CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É:

30 DIAS

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O veículo rodoviário acima identificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país. O GAVA não se responsabiliza por substituições de componentes, itens, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção. Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção.

CHANCELA DO GAVA

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO INSPETOR

ASSINATURA DO CONDUTOR

Leonardo Zanette de Araújo  
Engenheiro Mecânico  
CREA 25143774-0