



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

OS N° 60486

NÚMERO DE ORDEM PMF:

SEVEL - SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SC

CNPJ: 02.656.517/0001-69

R. Edison Silva Jardim, 430 - B. Coloninha - Florianópolis - SC

CEP: 88090270

Fone: (48) 3244-7928

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

PROPRIETÁRIO

RODRIGO FELIPE DO NASCIMENTO

CPF/ CNPJ

908.827.769-91

CONDUTOR

RODRIGO FELIPE DO NASCIMENTO

CPF/ CNPJ

90882776991

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO / MICROONIBUS

MARCA / MODELO

RENAULT/MASTER JAEDI TUR

PLACA

QHS9693

CHASSI

93YMAF40EGJ898627

ANO DE FAB / MODELO

2015 / 2016

LOTAÇÃO

20

POT / CIL

130 / 2299

COR

BRANCA

COMBUSTÍVEL

Diesel

CMT (kgf)

5,50

PBT (kgf)

3,50

TARA (kgf)

0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura Florianópolis)

LARGURA CARROÇARIA

VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO


☐ Air Bags Frontais☐ Air Bags Laterais☐ Freios ABS☐ Ar Condicionado☐ Direção Assistida

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

☐ Coletivo☐ Convencional☐ Coletivo Executivo☐ Taxi☐ Turismo☐ Especial (Escolar e Fretamento)

FOTO TRASEIRA E LATERAL

FOTO DIANTEIRA E LATERAL

SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC
Data: 04/08/2022 08:39:09 - Nº OIA: 0084 | Nº Denatran: 136SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC
Data: 04/08/2022 08:39:03 - Nº OIA: 0084 | Nº Denatran: 136

DATA DA INSPEÇÃO

04/08/2022

DATA DA 1ª REVISÃO

04/08/2022

DATA DA 2ª REVISÃO

Decalque Chassi

CHANCELA

Observações

NÚMERO DE ORDEM PMF 181-01
VEÍCULO APROVADO SEM RESSALVAS

ATENÇÃO

CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO
APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É:

30 DIAS

DATA DA INSPEÇÃO

04/08/2022

DATA DA EMISSÃO

04/08/2022

DATA DE VENCIMENTO

04/08/2023

ASSINATURA / CARIMBO / CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO

David André dos R. Martins
Téc. Manutenção Automotiva
CFT 545878-1

- O veículo rodoviário acima identificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país.

- A SEVEL não se responsabiliza por substituições de componentes, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção.

- Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção.