



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

OS Nº 59389

NÚMERO DE ORDEM PMF:

SEVEL - SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SC

CNPJ: 02.656.517/0001-69

R. Edison Silva Jardim, 430 - B. Colônia - Florianópolis - SC

CEP: 88090270

Fone: (48) 3244-7928

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

PROPRIETÁRIO

VGE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ESCOLAR LTDA ME

CPF/ CNPJ

05.922.759/0001-45

CONDUTOR

VALTER OLEGARIO DOS SANTOS

CPF/ CNPJ

43259464972

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO / MICROONIBUS

MARCA / MODELO

RENAULT/MASTER EUR ESCL2

PLACA

MLV5556

CHASSI

93YVE34MCEJ783897

ANO DE FAB / MODELO

2013 / 2014

LOTAÇÃO

20

POT / CIL

130 / 2300

COR

BRANCA

COMBUSTÍVEL

Diesel

CMT (kgf)

5,80

PBT (kgf)

3,75

TARA (kgf)

0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura Florianópolis)

LARGURA CARROÇARIA

VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO

☐ Air Bags Frontais☐ Air Bags Laterais☐ Freios ABS☐ Ar Condicionado☐ Direção Assistida

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

☐ Coletivo☐ Convencional☐ Coletivo Executivo☐ Taxi☐ Turismo☒ Especial (Escolar e Fretamento)

FOTO TRASEIRA E LATERAL

FOTO DIANTEIRA E LATERAL



SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC

Data: 18/05/2022 09:58:31 - Nº OIA: 0084 | Nº Denatran: 136



SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC

Data: 18/05/2022 09:58:05 - Nº OIA: 0084 | Nº Denatran: 136

DATA DA INSPEÇÃO

18/05/2022

DATA DA 1ª REVISÃO

18/05/2022

DATA DA 2ª REVISÃO

Decalque Chassi

CHANCELA

Observações

VEICULO APROVADO SEM RESSALVAS

NUMERO DE ORDEM PMF 069-01

ATENÇÃO

CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO
APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É:

30 DIAS

DATA DA INSPEÇÃO

18/05/2022

DATA DA EMISSÃO

18/05/2022

DATA DE VENCIMENTO

18/05/2023

ASSINATURA / CARIMBO / CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fabrizio Torri
Eng. Mecânico
CREA/SC 082687-6

- O veículo rodoviário acima indetificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país.

- A SEVEL não se responsabiliza por substituições de componentes, itens, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção.

- Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção.