



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA
OS Nº 60661
NÚMERO DE ORDEM PMF: 114-01

SEVEL - SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SC
CNPJ: 02.656.517/0001-69
R. Edison Silva Jardim, 430 - B. Colônia - Florianópolis - SC
CEP: 88090270
Fone: (48) 3244-7928

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

PROPRIETÁRIO SANDRA MARA NEVES		CPF/CNPJ 664.825.859-49				
CONDUTOR SANDRA MARA NEVES		CPF/CNPJ 66482585949				
ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO / MICROONIBUS		MARCA / MODELO FIAT/DUCATO MULT JAEDI T				
PLACA MJM5318	CHASSI 93W245H34C2086182	ANO DE FAB / MODELO 2011 / 2012				
LOTAÇÃO 20	POT / CIL 127 / 0	CDR BRANCA	COMBUSTÍVEL Diesel	CMT (kgf) 3,90	PBT (kgf) 3,50	TARA (kgf) 0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura Florianópolis)

LARGURA CARROÇARIA	VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO
<input type="checkbox"/> Air Bags Frontais <input type="checkbox"/> Air Bags Laterais <input type="checkbox"/> Freios ABS <input type="checkbox"/> Ar Condicionado <input type="checkbox"/> Direção Assistida	

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

<input type="checkbox"/> Coletivo Convencional	<input type="checkbox"/> Coletivo Executivo	<input type="checkbox"/> Taxi	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Especial (Escolar e Fretamento)
--	---	-------------------------------	----------------------------------	--

FOTO TRASEIRA E LATERAL



FOTO DIANTEIRA E LATERAL



DATA DA INSPEÇÃO 17/08/2022	DATA DA 1ª REVISÃO 17/08/2022	DATA DA 2ª REVISÃO
--------------------------------	----------------------------------	--------------------

Decalque Chassi	CHANCELA
-----------------	----------

Observações NÚMERO DE ORDEM PMF 114-01 VEÍCULO APROVADO SEM RESSALVAS

ATENÇÃO

CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É:

30 DIAS

DATA DA INSPEÇÃO 17/08/2022	DATA DA EMISSÃO 17/08/2022	DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ASSINATURA / CARIMBO / CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fabrício Torri
Engº. Mecânico
CREA/SC 032687-A

- O veículo rodoviário acima identificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país.
- A SEVEL não se responsabiliza por substituições de componentes, itens, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção.
- Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção.