

**LAUDO DE INSPEÇÃO
TÉCNICA - LIT**

Nº:043322

CARIMBO DA EMPRESA INSPETORA

**SIVIC SEGURANÇA E INSPEÇÃO
VEICULAR LTDA.**

CNPJ: 11.695.230/0001-39
RUA LATERAL DA BR 101, S/N - KM
216 - CENTRO-PALHOÇA-SC CEP:

PROPRIETÁRIO DO VEICULO			CNPJ/CPF
RST AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			19.493.141/0002-00
ENDEREÇO			
RUA FELIPE SCHIMIDT, 515			
MUNICIPIO	UF	CEP	TELEFONE
FLORIANÓPOLIS	SC	88010-901	N/I

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO			MARCA / MODELO	
PASSAGEIRO/ONIBUS			SCANIA/MPOLO PARADISO DD	
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACÃO	PLACA
440/999	AZUL	DIESEL	46	RLA3D30
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
21,90 t	25,50 t	29,50 t	2020/2020	9BSK8X200L3969828

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO	DA	DATA DE VENCIMENTO
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2023

ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL

Elisandra Dalla Corte Pinheiro
CPF: 00820530905 - Crea: 250001678-1

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.

- ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE, QUE O VEÍCULO PORTADOR DESTA LIT, POSSUI NO ATO DA APROVAÇÃO DESTA INSPEÇÃO, OS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PASTILHAS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	GRUPO 6
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA
VELOCÍMETRO	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	GRUPO 7
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA INJETORA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
GRUPO 3	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	GRUPO 8
LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETROREFLETORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
GRUPO 4	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	GRUPO 9
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
GRUPO 5	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO DE FREIO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR VÁCUO	

Eng. Eliana D.C. Pinheiro
Responsável Técnica
CREA 250001678-1

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 009031885-78/2022

Chassi de identificação do veículo: 9BSK8X200L3969828

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 47065



DATA DA INSPEÇÃO

17/02/2022

DATA DE VALIDADE

17/02/2023

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME

RST AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ

19493141000200

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

UF

SC



CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA		Nº CHASSI		MARCA/MODELO/VERSÃO		TIPO DE VEÍCULO		ESPÉCIE	
RLA3D30		9BSK8X200L3969828		SCANIA/MPOLO PARADISO DD		ONIBUS		PASSAGEIRO	
COR		ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)	
AZUL		2020	2020	440	0	29.5	26.5	0.0	
LOTAÇÃO		COMBUSTÍVEL		CARROCERIA					
46		DIESEL		999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI		MARCA/MODELO/VERSÃO			TIPO DE VEÍCULO		ESPÉCIE
RLA3D30	9BSK8X200L3969828		SCANIA/MPOLO PARADISO DD			ONIBUS		PASSAGEIRO
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)	
AZUL	2020	2020	440	9999	29.5	25.5	3.6	
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL		CARROCERIA					
46	DIESEL		999 - Não APLICAVEL					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
2.34%	63.32%	N/A	32.8%	-6.43mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
7.61%	63.32%	N/A	32.8%	-6.43mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
11.36%	63.32%	N/A	32.8%	-6.43mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 4:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.57%	63.32%	N/A	32.8%	-6.43mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Distância entre os eixos:

9,50

Eng. Elisandra D.C. Pinheiro
Responsável Técnica
CREA 250001678-1