



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

OS Nº 60808

NÚMERO DE ORDEM PMF: 0059

SEVEL - SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SC

CNPJ: 02.656.517/0001-69

R. Edison Silva Jardim, 430 - B. Colônia - Florianópolis - SC

CEP: 88090270

Fone: (48) 3244-7928

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

PROPRIETÁRIO

ERICO BRAULIO DAS CHAGAS

CPF/ CNPJ

674.421.889-15

CONDUTOR

ERICO BRAULIO DAS CHAGAS

CPF/ CNPJ

67442188915

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL

MARCA / MODELO

CHEVROLET/COBALT 18M LTZ

PLACA

QIO4984

CHASSI

9BGJC6920HB212758

ANO DE FAB / MODELO

2017 / 2017

LOTAÇÃO

5

POT / CIL

111 / 1800

COR

BRANCA

COMBUSTÍVEL

Gasolina/Alcool Gas
Natural

CMT (kgf)

1,40

PBT (kgf)

1,40

TARA (kgf)

0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura Florianópolis)

LARGURA CARROÇARIA

VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO

☐ Air Bags Frontais☐ Air Bags Laterais☐ Freios ABS☐ Ar Condicionado☐ Direção Assistida

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

☐ Coletivo☐ Convencional☐ Coletivo Executivo☐ Taxi☐ Turismo☐ Especial (Escolar e Fretamento)

FOTO TRASEIRA E LATERAL



SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC

Data: 30/08/2022 12:06:49 - Nº OIA: 0084

FOTO DIANTEIRA E LATERAL



SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC

Data: 30/08/2022 12:07:09 - Nº OIA: 0084

DATA DA INSPEÇÃO

30/08/2022

DATA DA 1ª REVISÃO

30/08/2022

DATA DA 2ª REVISÃO

Decalque Chassi

CHANCELA

Observações

PERCENTUAL OCUPADO DO PORTA MALAS 15%

VOLUME LIVRE DO PORTA MALAS 477L

NUMERO DE ORDEM PMF 0059

ATENÇÃO

CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO
APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É:

30 DIAS

DATA DA INSPEÇÃO

30/08/2022

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

DATA DE VENCIMENTO

30/08/2023

ASSINATURA / CARIMBO / CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fabrizio Torri
Eng.º Mecânico
CREA/SC 062687-6

- O veículo rodoviário acima indentificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país.

- A SEVEL não se responsabiliza por substituições de componentes, itens, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção.

- Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção.