



# 1403 - FULL - VAREJO - 22/10/2024



Por: Renato Silva (rento\_234@hotmail.com)

Em: 22/10/2024 13:48

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome  
1403 - FULL - VAREJO

Endereço  
Av. João Pinheiro, 195 - Centro, Belo Horizonte - MG, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE  
Fabio

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO  
22/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO  
23/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



BI443411

aberto

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Casa de máquinas 2andar

TAG DO CONTROLADOR 1  
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



BI443409

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443409


aberto

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa de identificação

LOCAL DO CONTROLADOR 2  
Casa de máquinas 2andar

TAG DO CONTROLADOR 2  
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



está desativado no chão da casa de máquinas

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



desativado

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa de identificação

LOCAL DO CONTROLADOR 3  
1andar

TAG DO CONTROLADOR 3  
15

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



aberto


FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa de identificação

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE





FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE  
19

FOTO GERAL DO NOBREAK



no break

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
1 andar

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
2 andar

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



insuflamento en.13

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3  
TEA

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



Gerado no Produtivo

22/10/2024 14:44:36

sensor

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Gerado no Produtivo


22/10/2024 16:20:55

cabo connectado

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



Gerado no Produtivo

23/10/2024 12:11:52

log

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Gerado no Produtivo

23/10/2024 12:12:46

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO






FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO




chip novo

IMEI DO CHIP


89551301301013576669

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip novo instalado

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



cabo conectado

SITUAÇÃO FIRMWARE  
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE






FOTO DO TC (FIRMWARE)



tc

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Cabo RJ 45 conectado

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
1403_1_no_00	Remota Full	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_01	Maquina 01	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_07	QFAC	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_08	QFAC	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_10	QGBT	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_11	QFAC	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_15	Maquina 03	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_16	Maquina 04	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Ok
1403_1_no_19	Sala Online	28/10/2024, 11:31:03	Ativo	Falha

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

subestação localizada no subsolo 01 , somente autorizado a concessionária de energia entrar, gerente informou que não tem chave de acesso

FOTOS COMPLEMENTARES



ar central n04 atende ao 1 andar da agência

FOTOS COMPLEMENTARES



foto controlador end 16 controlador e tag do ar condicionado n04

FOTOS COMPLEMENTARES



ar central n05 atende auto atendimento

FOTOS COMPLEMENTARES




ar condicionado n06 atende auto atendimento

FOTOS COMPLEMENTARES



subestação localizada no subsolo 01 , somente autorizado da concessionária de energia entra gerente informou que não tem chave de acesso

FOTOS COMPLEMENTARES



aberto

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL  
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG  
1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-19.926193, -43.9360783 (-19.926193; -43.9360783)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
23/10/2024

CLIENTE

<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> Fabio	<b>MATRICULA DO RESPONSÁVEL</b> 005583547	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b> 
<b>DATA</b> 23/10/2024		