



# 8498 - GREGOR RAMALHO - LIGHT - VAREJO



36

Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 03/07/2024 11:19

## Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

## Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

## Local

Nome  
8498 - GREGOR RAMALHO - LIGHT - VAREJO

Endereço  
R. Gregório Ramalho, 239 - Itaquera, São Paulo - SP, Brasil

Informações adicionais

## DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE  
Líder Tesouraria Kilsan

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO  
03/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO  
03/07/2024

### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 8498

### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 8498

### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 8498

## AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
2

### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de Máquina- Piso Superior

### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central Remota

### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Tag Central Remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central Remota

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Casa de Máquinas - Piso Superior


TAG DO CONTROLADOR 1  
MAQ END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)




Controlador 1

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Tag controlador 1 - MAQ END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Patrimônio máquina ARC - B1372220

LOCAL DO CONTROLADOR 2 Apoio de caixas		TAG DO CONTROLADOR 2 QL END.15
FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)
<p>Gerado no Produtivo</p> <p>03/07/2024 10:50:39</p>	<p>Gerado no Produtivo</p> <p>03/07/2024 10:51:11</p>	<p>Gerado no Produtivo</p> <p>03/07/2024 10:52:26</p>
Controlador 2	Display Controlador 2	Controlador 2
		FOTO TAG DO CONTROLADOR 2
		<p>Gerado no Produtivo</p> <p>03/07/2024 10:53:05</p>
		QL END.15

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA	FOTO DA SALA ELETRICA	FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)
<p>Gerado no Produtivo</p> <p>03/07/2024 10:56:27</p>	<p>Gerado no Produtivo</p> <p>03/07/2024 10:57:56</p>	<p>Gerado no Produtivo</p> <p>03/07/2024 11:02:48</p>
QDFL - Apoio aos Caixas	QDFL - Apoio aos Caixas	Medidor de Energia



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Medidor de Energia - CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Não há Tag

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Não há Tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Não Ha

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala Online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala Online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



QFAC Sala Online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



QFAC Sala Online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



BI335168

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

BI335168

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Engetron

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Engetron

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Engetron

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



Tag Fabricante Nobreak

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Espera dos caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
Apoio de caixas



Apoio de caixas

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 8498  
1 - Nobreak não possui plaqueta de patrimônio

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT


TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio Alves	DOCUMENTO RG 22864790-3	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
---	----------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-23.5376103, -46.4550107 (-23.5376103; -46.4550107)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
03/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Líder Tesouraria Kilsan Rainere	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987292760	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
--	---------------------------------------	--

DATA  
03/07/2024

OBSERVAÇÕES

Atividade não concluída totalmente por conta da configuração da placa central Remota

Itens pendentes:  
Log de inventário;  
Validação do inventário, e;  
Atualização de firmware