



Por: Vanderson Oliveira (vanderson985992407@gmail.com)

Em: 08/11/2024 09:34

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 0366 - FULL - VAREJO - 08/11/2024	Endereço R. Major Facundo, 819 - Centro, Fortaleza - CE, 60025-100, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Layla	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 08/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 18/11/2024
--------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Sala de máquina 01

TAG DO CONTROLADOR 1
END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Sala de máquina 02

TAG DO CONTROLADOR 2
END 14

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:09:13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:10:02

LOCAL DO CONTROLADOR 3
Sala de máquina 03

TAG DO CONTROLADOR 3
END 12

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:22:36

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)




Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:20:17

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:20:35

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:20:45

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:24:15

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:23:30

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:52:30

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:53:20

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:53:32

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:17:23

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:17:34

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:54:15

QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 14:13:28

QFAC 02

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:54:40

QGBT

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:56:56

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:58:00

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:58:08

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:58:45

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:58:57

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:59:23

QFAC 01

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2




Gerado no Produtivo 08/11/2024 13:59:39

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC 01

SALA ONLINE





SENSORES	
AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 Back office	
FOTO DO SENSOR MAQUINA 1	
AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 Gerência	



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



tae

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
Caixas

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA




FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100901317899

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0366_1_no_00	Remota Full	19/11/2024, 15:55:36	Ativo	Ok
0366_1_no_09	QGBT	19/11/2024, 15:55:36	Ativo	Ok
0366_1_no_10	QFAC	19/11/2024, 15:55:36	Ativo	Ok
0366_1_no_11	QFAC	19/11/2024, 15:55:36	Ativo	Ok
0366_1_no_12	Maquina 01	19/11/2024, 15:55:36	Ativo	Ok
0366_1_no_13	Maquina 02	19/11/2024, 15:55:36	Ativo	Ok
0366_1_no_14	Maquina 03	19/11/2024, 15:55:36	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES





18/11/2024 17:00:51

Gerado no ProDuctivo

18/11/2024 17:01:01



18/11/2024 17:01:01

Fuse IoT

Vanderson oliveira

2009010106744

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

V

-3.7300795, -38.528516 (-3.7300795; -38.528516)

08/11/2024

Layla

007661192

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

End

08/11/2024