



# 1645 - FULL - VAREJO - 29/11/2024



431

Por: Renato Silva (rento\_234@hotmail.com)

Em: 29/11/2024 14:21

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome  
1645 - FULL - VAREJO

Endereço  
Pça. dos Andradas, 70/82 - Centro, Barbacena - MG, 36200-008, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE  
Deborah

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO  
29/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO  
29/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



não tem

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



não tem

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



não tem

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Não tem

TAG DO CONTROLADOR 1  
Não tem

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Não tem

TAG DO CONTROLADOR 2

Não tem

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



casa de máquinas

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



não tem

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



não tem

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



não tem

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Não tem

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



não tem

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



não tem

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE




Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:16:14

não tem

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não tem

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:16:42

no break


FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:17:17


placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:17:32

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:17:43

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:18:05

tag

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:18:14

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Gerado no Produtivo 29/11/2024 14:20:09

não tem

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Caixa

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



não tem

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



não tem

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



não tem

FOTO DA BATERIA NOVA



não tem

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Não foi possível realizar a migração pois a agência é nova e não possui central de monitoramento e dispositivos de monitoramento instalados.

FOTOS COMPLEMENTARES



não foi possível completar parte do relatório pois a agência é nova e não possui central de monitoramento e dispositivos de monitoramento instalados.

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG

1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL


COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-21.2298145, -43.774745 (-21.2298145; -43.774745)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

29/11/2024

CLIENTE

<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> Deborah ribeiro pereira pinto	<b>MATRICULA DO RESPONSÁVEL</b> 007007916	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b> 
<b>DATA</b> 29/11/2024		
<b>OBSERVAÇÕES</b> Não foi possível realizar a migração pois a agência é nova e não possui central de monitoramento e dispositivos de monitoramento instalados.		