



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 01/11/2024 10:05

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
2743 - LIGHT - VAREJO

Endereço
R. Paulo Barbosa, 96 - Centro, Petrópolis - RJ, 25620-100, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Sara

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
01/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
01/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
QGBT

TAG DO CONTROLADOR 1
ILUMINAÇÃO END 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Na

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Na

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Na

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100901345932

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

2743

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
2743_1_no_00	Remota Light	08/11/2024, 09:19:36	Ativo	Ok
2743_1_no_10	QGBT	08/11/2024, 09:19:36	Ativo	Ok
2743_1_no_13	Iluminacao	08/11/2024, 09:19:36	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2




OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Não há casa de máquinas, todos os aparelhos são split. Não há automatização de luzes. Coel -I não está atuando.

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES




FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Anderson Rocha

DOCUMENTO RG
131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
01/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Sara

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987276676

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
01/11/2024