



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 15/10/2024 07:03

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0031_-LIGHT_-VAREJO_-14_10_24

Endereço
R. Conde de Parnaíba, 104 - Centro, Mogi Mirim - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
LTS Marcos Paulo de Oliveira

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
14/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
14/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0031 - Mogi Mirim

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0031 - Mogi Mirim

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:27:19

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:28:57

Central remota

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:29:31

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:47:22

Controlador 1

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:48:07

Display

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:50:58

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:51:37

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:52:21

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:53:09

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:56:55

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:58:03

Gerado no Produtivo

14/10/2024 10:58:39

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




FOTO TAG DO CONTROLADOR 2




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA




FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)




FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)





FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



SALA ONLINE




FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Espera dos caixas/ Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576497562

IMEI DO CHIP

89551808100576497562

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1


Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0031_1_no_00	Remota Light	28/10/2024, 15:46:57	Ativo	Ok
0031_1_no_11	QGBT	28/10/2024, 15:46:57	Ativo	Ok
0031_1_no_12	Maquina 01	28/10/2024, 15:46:57	Ativo	Ok
0031_1_no_13	Maquina 02	28/10/2024, 15:46:57	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2




OBSERVAÇÕES


FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Flavio da Silva Alves

DOCUMENTO RG

22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.434629, -46.9566547 (-22.434629; -46.9566547)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

14/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

LTS Marcos Paulo de Oliveira

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987282037

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

14/10/2024