



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br) Em: 31/10/2024 21:29

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0649_- _LIGHT_- _VAREJO_- _31_10_2024

Endereço
Av. 28 de Agosto, 1187 - Centro, Matão - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
GA Leonardo

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
31/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
31/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0649 - Matão

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0649 - Matão

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0649 - Matão

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)





FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso ao antigo QGFL

FOTO DA SALA ELETRICA




FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Acesso ao antigo QGFL

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Acesso ao antigo QGFL

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 31/10/2024 10:36:58

Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 31/10/2024 10:37:37

Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 31/10/2024 10:37:16

Não há tag

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não há tag

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 31/10/2024 10:39:01

Nobreak Eaton

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 31/10/2024 10:39:23

Display Nobreak Eaton

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Caixas/ Gerência

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerência


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota com patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO




IMEI DO CHIP
89551808100901317618 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Cabo RJ45 conectado

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0649_1_no_00	Remota Light	01/11/2024, 11:04:09	Ativo	Ok
0649_1_no_12	Maquina 01	01/11/2024, 11:04:09	Ativo	Ok
0649_1_no_13	Maquina 02	01/11/2024, 11:04:09	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0649
Endereço: Av. 28 de Agosto, 1187


Total de dispositivos: 3
Dispositivos ativos: 3
Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS


Agência 0649
Não há medidor de energia. Agência passou por intervenções no QGFL, onde estava instalado o medidor.
Não instalaram o medidor de energia no novo QGFL

FOTOS COMPLEMENTARES




Telnet: Operadora

FOTOS COMPLEMENTARES




Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Flavio da Silva Alves

DOCUMENTO RG

22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-21.600173, -48.3633913 (-21.600173; -48.3633913)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

31/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

GA Leonardo Machado

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987301558

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

31/10/2024