



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 17/10/2024 18:08

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0241_-LIGHT_-VAREJO_-17_10_24

Endereço
Av. 29 de Agosto, 407 - Jardim Sao Jose, Leme - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
GA Daiane

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
17/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
17/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0241 - Leme

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0241 - Leme

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Controlador 1 com patrimônio

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2

End 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:23:29

Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:23:50

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:25:26

Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:25:53

Controlador 2 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:26:19

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:22:16

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:28:39

Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo17/10/2024 11:29:15

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



17/10/2024 11:58:29

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



17/10/2024 11:59:10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



17/10/2024 12:01:31

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



17/10/2024 11:59:59

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
END.11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



17/10/2024 11:31:01

Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



17/10/2024 11:31:24

Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



17/10/2024 11:31:46

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não há tag

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak PhD


FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 17/10/2024 11:42:09

Não há patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK




Gerado no Produtivo 17/10/2024 11:42:24

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE


FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Gerado no Produtivo 17/10/2024 15:17:52

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Gerência/ Caixa

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 17/10/2024 11:44:56

Gerência


FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 17/10/2024 11:45:15


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota com patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100576514523 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



Atualização FW em andamento

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1


| Nome | Equipamento | Última atividade | Estado | RS485 |
|--------------|--------------|----------------------|--------|-------|
| 0241_1_no_00 | Remota Light | 29/10/2024, 13:21:24 | Ativo | Ok |
| 0241_1_no_11 | QFAC | 29/10/2024, 13:21:24 | Ativo | Ok |
| 0241_1_no_12 | Maquina 01 | 29/10/2024, 13:21:24 | Ativo | Ok |
| 0241_1_no_13 | Maquina 02 | 29/10/2024, 13:21:24 | Ativo | Ok |

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2




OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES




Teste comunicação Telnet

FOTOS COMPLEMENTARES




Teste comunicação Telnet

FOTOS COMPLEMENTARES



Teste comunicação Telnet


FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT


TÉCNICO

| NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL | DOCUMENTO RG | ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL |
|-----------------------------|--------------|---|
| Flavio da Silva Alves | 22864790-3 |  |

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.1847685, -47.3865402 (-22.1847685; -47.3865402)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
17/10/2024

CLIENTE

| NOME DO RESPONSÁVEL | MATRICULA DO RESPONSÁVEL | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |
|---------------------|--------------------------|---|
| GA Daiane Ferreira | 007374655 |  |

DATA
17/10/2024