



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 17/07/2024 10:38

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome BANCO ITAÚ > 6948 - Miguel Couto - LIGTH - VAREJO	Endereço Rua Cameron, 9 - Miguel Couto, Belford Roxo - RJ, Brasil
---	--

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE LÍGIA	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 17/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 17/07/2024
--------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Final do corredor 1º andar

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



CENTRAL

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



CENTRAL

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Sala de ar condicionado 1° andar

TAG DO CONTROLADOR 1  
MAQ. 02 END. 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ. 02 END. 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MÁQUINAS EXTERNAS

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI258858

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MÁQUINAS EXTERNAS

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI258859

LOCAL DO CONTROLADOR 2  
Sala de ar condicionado 1° andar

TAG DO CONTROLADOR 2  
MAQ. 03 END 12 FOI VERIFICADO QUE O END DA TAG  
ESTAVA ERRADO

SALA ELETRICA

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



END. 11

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



BI102113

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
END. 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



IMIT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



IMIT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



IMIT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE  
N/A

FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI102115

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
BACKOFFICE / CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACK OFFICE NÃO LOCALIZADO SENSOR

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



TAE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO LOG

LOG  
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




LOG

INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



INVENTÁRIO

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



CENTRAL

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



CENTRAL

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO

IMEI DO CHIP  
89551808100576497489 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE


FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



CABO CONECTADO

SITUAÇÃO FIRMWARE  
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



EXECUTANDO FIRMWARE

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



CABO TC

FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CABO CONECTADO

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CABO CONECTADO

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

6948

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
6948_1_no_00	Remota Light	25/11/2024, 15:31:48	Ativo	OK
6948_1_no_11	QGBT	25/11/2024, 15:31:48	Ativo	OK
6948_1_no_12	Maquina 01	25/11/2024, 15:31:48	Ativo	Falha
6948_1_no_13	Maquina 02	25/11/2024, 15:31:48	Ativo	OK

Retina: dispositivos ativos

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agências - Mapa

Agência 1948  
Endereço: Rua Cameron, 9  
Total de dispositivos: 4  
Dispositivos ativos: 4  
Dispositivos inativos: 0

Retina: agência ativa

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

NÃO FOI LOCALIZADO O SENSOR DE INSUFLAMENTO E NEM O SENSOR DE BACK OFFICE.

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL  
EDUARDA GURGEL

DOCUMENTO RG  
288000680



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL




DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
17/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL  
Keila Alves Pinto Lyra

MATRICULA DO RESPONSÁVEL  
987338831

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA  
17/07/2024