



0321 - LIGHT - VAREJO - 11/11/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 11/11/2024 09:21

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ


Local

Nome 0321 - LIGHT - VAREJO - 11/11/2024	Endereço Av. Leopoldino de Oliveira, 3379 - Centro, Uberaba - MG, 38015-000, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Ana Paula	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 11/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 11/11/2024
------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)










			FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)	
				
			aberto	
FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)				
				
LOCAL DO CONTROLADOR 1		TAG DO CONTROLADOR 1		
Casa de máquinas		BI479590		
FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)			FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)
				
fechado				aberto
			FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)	FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1
				

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2
BI479591

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



sala elétrica corredor back office

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO GERAL DO NOBREAK



nobrek

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo connectado

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




executando log

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



inventário

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

IMEI DO CHIP
89551808100901317998

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip trocado

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




Cabo conectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



executando firmware

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



tc

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo RJ 45 conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

0321				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado ↑	RS485
0321_1_no_00	Remota Light	10/11/2024, 15:59:09	Ativo	Ok
0321_1_no_11	Q5BT	10/11/2024, 15:59:09	Ativo	Ok
0321_1_no_12	Maquina 01	10/11/2024, 15:59:09	Ativo	Ok
0321_1_no_13	Maquina 02	10/11/2024, 15:59:09	Ativo	Ok

Agência 0321
Endereço: Av. Leopoldino de Oliveira, 3.379

Total de dispositivos: 4
Dispositivos ativos: 4
Dispositivos inativos: 0



OBSERVAÇÕES


FOTOS COMPLEMENTARES



11/11/2024 09:22:13

QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES




Gerado no Produtivo 11/11/2024 09:22:57

QFNB SALA ONLINE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL	
Fuse IoT	

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	DOCUMENTO RG	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva	1416769	

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-19.749868, -47.9342601 (-19.749868; -47.9342601)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
11/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL	MATRICULA DO RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Stephanie Dutra urbano	006931778	
DATA		
11/11/2024		