



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 24/10/2024 13:16

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0934 - LIGHT - VAREJO

Endereço
Blvd. 28 de Setembro, 293-a - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20551-030, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
DAIANA ARAÚJO

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
24/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
24/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443266

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443266

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443267

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443267

LOCAL DO CONTROLADOR 2 TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.14

LOCAL DO CONTROLADOR 3
NÃO SE APLICA

SALA ELETTRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



ESTACIONAMENTO

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END.10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END.10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NÃO SE APLICA POR SER UMA AGÊNCIA LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI100848

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCAD



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100901317642

IMEI DO CHIP
89551808100901317642

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0934_1_no_00	Remota Light	31/10/2024, 11:12:12	Ativo	Ok
0934_1_no_10	OGBT	31/10/2024, 11:12:12	Ativo	Ok
0934_1_no_12	Maquina 01	31/10/2024, 11:12:12	Ativo	Ok
0934_1_no_14	Maquina 02	31/10/2024, 11:12:12	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



TAE NO ESTACIONAMENTO

FOTOS COMPLEMENTARES



DUAS MÁQUINAS NO ESTACIONAMENTO SEM NENHUM COEL OU TERMOSTATO NELAS

FOTOS COMPLEMENTARES




2020 / CE0050-048637

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	DOCUMENTO RG	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
ISRAEL PORTUGAL	256703984	

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.915939, -43.244743 (-22.915939; -43.244743)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
24/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL	MATRICULA DO RESPONSÁVEL
DAIANA ARAUJO	007473242

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

DATA
24/10/2024