



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 01/11/2024 22:27

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0202_-FULL_-VAREJO_-01_11_2024

Endereço
Rua Edgard Ferraz, 385 - Centro, Jaú - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
GA Victor

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
01/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
01/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0202 - Jaú

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0202 - Jaú

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0202 - Jaú

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Agência 0202 - Jaú

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Bornes

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443077

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Tag Controlador 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante


FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI072748

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.END.12



LOCAL DO CONTROLADOR 3 N/A	TAG DO CONTROLADOR 3 N/A
-------------------------------	-----------------------------

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso a cabine primária

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



Medidor QFAC 1

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



Medidor QFAC 1

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



Tag Medidor QFAC 1

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QFAC END.11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Controlador Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Display Controlador Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Controlador Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Controlador Sala online com patrimônio

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



BI443079

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Tag controlador sala online

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END.14

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak PhD

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak PhD

FOTO GERAL DO NOBREAK



TC Nobreak PhD

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta de fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE/ Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 01/11/2024 10:33:47

Backoffice

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

N/A

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




Gerado no Produtivo 01/11/2024 10:06:32

Cabo de log conectado

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




Gerado no Produtivo 01/11/2024 11:48:58

Log em andamento

INVENTÁRIO


INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




Inventário realizado

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Entradas digitais

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Saídas digitais

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota com patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



B1443076

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip antigo instalado

IMEI DO CHIP
89551808100576514861 - Dual C

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE


FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Cabo atualização FW conectado


SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW concluída

FOTO DO CHIP NOVO



Chip novo

FOTO DO TC (FIRMWARE)



TC cabo atualização FW ativo

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Cabo RJ45 conectado

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

0202

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0202_1_no_00	Remota Full	06/11/2024, 21:01:48	Ativo	Ok
0202_1_no_09	QGBT	06/11/2024, 21:01:48	Ativo	Ok
0202_1_no_11	QFAC	06/11/2024, 21:01:48	Ativo	Ok
0202_1_no_12	Maquina 01	06/11/2024, 21:01:48	Ativo	Ok
0202_1_no_13	Maquina 02	06/11/2024, 21:01:48	Ativo	Falha
0202_1_no_16	Sala Online	06/11/2024, 21:01:48	Ativo	Ok

Retina: Dispositivos ativos

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agências - Mapa

Agência 0202

Endereço: R. Edgard Ferraz, 385

Total de dispositivos: 6

Dispositivos ativos: 6

Dispositivos inativos: 0

Retina: Agência ativa

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

- Agência 0202
- Hidrômetro inacessível. GA Victor não encontrou a chave.
 - Cabine primária inacessível. GA Victor não encontrou a chave.

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo01/11/2024 10:49:44

Acesso ao hidrômetro

FOTOS COMPLEMENTARES

Gerado no Produtivo01/11/2024 10:50:20

Acesso a cabine primária


FOTOS COMPLEMENTARES

```
20 secs
21 secs
22 secs
pergunta = ATI
: resposta = ATI
Quectel_Ltd
Quectel_M95
Revision: M95FAR0
23 secs
24 secs
25 secs
26 secs
27 secs
28 secs
29 secs
pergunta = at+cops?
: resposta = at+cops?
+COPS: 0,0,"Claro"
OK
30 secs
31 secs
32 secs
33 secs
```

(x.86)


Telnet: operadora

FOTOS COMPLEMENTARES




Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Conectado

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Flavio da Sila Alves

DOCUMENTO RG

22896790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.296046, -48.5562947 (-22.296046; -48.5562947)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

01/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

GA Victor Venturin

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987338508

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

01/11/2024