



0682 - ITAQUERA - LIGHT - VAREJO



32

Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 02/07/2024 13:18

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 0682 - ITAQUERA - LIGHT - VAREJO	Endereço R. Gregório Ramalho, 44 - Itaquera, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Erica Santos	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 02/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 02/07/2024
---------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Fachada agência 0682

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Fachada agência 0682

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Fachada agência 0682

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Local onde a Central Remota está instalada - Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Local onde a Central Remota está instalada - Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Local onde a Central Remota está instalada - Casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central monitoramento fechada

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Tag endereçamento Central: ITAU-L2-09/20-0.C0.33.F.DA.E8

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central de monitoramento aberta

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
Não tem

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Coel controlador 1 inoperante

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1 Aberto

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Controlador 1 sem tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Controlador 1 sem tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Controlador 1 sem tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta fabricante máquina 1 - Patrimônio: BI074676



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



QGFL

QGFL

QGFL

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Foto do quadro onde o medidor de energia está instalado

Foto do Quadro onde o medido de energia está instalado

Medidor de energia Mod. CE8017 - Sem Tag de endereço da rede

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
Não tem

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online piso superior

Ambiente interno Sala online

Ambiente interno Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:24:35

Termostato Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:25:41

QFAC Aberto

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:27:12

Sem tag - Patrimonio

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:27:25

Sem tag - Patrimonio

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:27:37

Sem tag - Patrimonio

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não tem

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:30:05

Nobreak PhD - Frontal

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:31:01

Nobreak PhD - Display

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 02/07/2024 11:31:28

Nobreak PhD - Lateral

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Nobreak - Etiqueta do Fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Nobreak sem etiqueta de patrimonio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Nobreak sem etiqueta de patrimonio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



QFNB Fechado sem etiqueta de patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



QFNB aberto sem etiqueta de patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE - Localizado dentro da casa de máquinas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

N/A

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




Cabo de Log Connectado

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




Log em andamento

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central Monitoramento

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova a ser instalada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip antigo instalado

FOTO DO CHIP NOVO



Chip novo a ser instalado

IMEI DO CHIP
89551808000529613853

FIRMWARE REALIZADO

Gerado no Produtivo

02/07/2024 14:45:20

A close-up photograph of a Raspberry Pi 4B board. The board is populated with a USB-C to Ethernet adapter (labeled 'USB-C to Ethernet'), a 3.5-inch LCD screen (labeled '3.5" LCD'), and a power supply unit (labeled 'Raspberry Pi 4B'). The board is connected to a blue Ethernet cable and a power cable. The background is a solid orange color.

The screenshot displays the SAP Fiori 'Agencies' app interface. The top navigation bar includes the SAP logo, the app title 'Agencies', and user information. The main content area is divided into several sections:

- Summary Cards:** A row of four cards showing key metrics: 'Active Agencies' (10), 'Inactive Agencies' (0), 'Total Agencies' (10), and 'Agencies with Open Cases' (0).
- Table:** A table with columns 'Agency Name', 'Status', 'Open Cases', and 'Closed Cases'. It lists two agencies: 'ABC Agency' and 'DEF Agency'.
- Footer:** A row of four cards showing additional metrics: 'Total Agencies' (10), 'Active Agencies' (10), 'Inactive Agencies' (0), and 'Agencies with Open Cases' (0).

[illegible]

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0682 possui os dispositivos Para monitoramento instalados porém, controladores de temperatura (coel) estão inoperante, tanto na máquina 1 quanto máquina 2
Sala online possui controlador de temperatura analógico.

Central Remota sem comunicação com a plataforma.

FOTOS COMPLEMENTARES




Controlador 2 Inoperante

FOTOS COMPLEMENTARES



Controlador 1 Inoperante

FOTOS COMPLEMENTARES



Central sem comunicação

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Flavio Alves

DOCUMENTO RG

22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5362957, -46.4545678 (-23.5362957; -46.4545678)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

02/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Gerente de Atendimento Erica Santos

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

006224505

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

02/07/2024