



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 29/10/2024 09:21

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0587 - LIGHT - VAREJO

Endereço
R. Padre Marinho, 430 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30140-040, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Daniele Souza

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
29/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
29/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
BI479604 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)




controlador com problemas

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag







FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquinas		TAG DO CONTROLADOR 2 BI479605 END 13	
FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)	
 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 09:39:14</p>	 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 09:39:42</p>	 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 09:40:39</p>	aberto
fechado	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)	FOTO TAG DO CONTROLADOR 2	
	 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 09:41:39</p>	 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 09:45:02</p>	tag
FOTO TAG DO CONTROLADOR 2			
 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 09:45:28</p>			

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA	FOTO DA SALA ELETRICA	FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)
 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 11:01:11</p>	 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 11:02:17</p>	 <p>Gerado no Produtivo 29/10/2024 11:02:47</p>
sala elétrica ao lado do relógio da concessionária de energia		fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



aberto

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não tem

FOTO GERAL DO NOBREAK



no break

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK




tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Caixa , espera de caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1






FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
ESPERA

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2





FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor 2

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




cabo connectado

LOG


LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



executando log

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

[Ver Config](#)
[Atualizar Config](#)
[F2: Atualizar](#)
[F3: Salvar](#)
[F4: Salvar e Log](#)

Seq. Data	Seq. Operacao	Indicador Operacao	Operacao Operacao	Operacao Operacao	Tempo T1	Tempo T2	Tempo T3	Tempo T4	Seq. B23	Seq. B23
0001	00000001	0001	0001	0001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0002	00000002	0002	0002	0002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0003	00000003	0003	0003	0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0004	00000004	0004	0004	0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Total de 123 Operacoes realizadas com sucesso.
 Total de 123 Operacoes realizadas com sucesso e erro.
 Total de 123 Operacoes realizadas com sucesso e erro.
 Total de 123 Operacoes realizadas com sucesso e erro.

Configuracao Validada

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA

FOTO DO CHIP ANTIGO

FOTO DO CHIP NOVO

FOTO DO CHIP NOVO

IMEI DO CHIP
89551808100901317949

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip novo

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




cabo connectado

SITUAÇÃO FIRMWARE


FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



executando o firmware

FOTO DO TC (FIRMWARE)




tc

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo Rj45 conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0587_1_no_00	Remota Light	30/10/2024, 18:44:18	Ativo	Ok
0587_1_no_11	QGBT	30/10/2024, 18:44:18	Ativo	Ok
0587_1_no_12	Maquina 01	30/10/2024, 18:44:18	Ativo	Ok
0587_1_no_13	Maquina 02	30/10/2024, 18:44:18	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG
1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-19.9225416, -43.9298182 (-19.9225416; -43.9298182)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
29/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Daniele Souza

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987350926

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
29/10/2024