



0584 - LIGHT - VAREJO -
17/10/2024



Por: DIOGO MAGINA (setortecnico@petroseg.com.br)

Em: 17/10/2024 15:11

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ


Local

Nome 0584 - LIGHT - VAREJO	Endereço Av. dos Democráticos, 1736 - Higienópolis, Rio de Janeiro - RJ, 21050-000, Brasil
-------------------------------	---

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Marco Lobo	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 17/10/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 17/10/2024
-------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
sala de máquinas parede ao lado da remota

TAG DO CONTROLADOR 1
BI443771

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



equipamento não tem tempa

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
sala de máquina parede ao lado da M2

TAG DO CONTROLADOR 2
BI443770

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BO443773

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE E BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
SENSOR CAIXAS NÃO ENCONTRADO

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO


FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA





IMEI DO CHIP
89551808100901345908

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0584_1_no_00	Remota Light	29/10/2024, 13:40:33	Ativo	Ok
0584_1_no_12	Maquina 01	29/10/2024, 13:40:33	Ativo	Ok
0584_1_no_13	Maquina 02	29/10/2024, 13:40:33	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0584

Endereço: Av. dos Democráticos, 1736

Total de dispositivos: 3

Dispositivos ativos: 3

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

A agência não tem medidor de energia, não tem coel na sala online e poucos sensores. O Coel do No 12 está sem tampa

EMPRESA


EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO


NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Diogo Magina

DOCUMENTO RG
209252196

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.868920, -43.258355 (-22.868920; -43.258355)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
17/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Marco Lobo

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
006260152

DATA
17/10/2024