



0061 - ANGELICA - FULL - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 03/07/2024 15:50

Empresa responsável

Nome Connect Infraestrutura	
--------------------------------	--

Cliente

Nome BANCO ITAÚ	
--------------------	--

Local

Nome 0061 - ANGELICA - FULL - VAREJO	Endereço Av. Angelica, 1170 - Santa Cecilia, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Sérgio Puerto	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 03/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 03/07/2024
----------------------------------	---	--

<p>FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA</p>  <p>Gerado no Produtivo 03/07/2024 15:42:03</p> <p>Agencia 0061</p>	<p>FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA</p>  <p>Gerado no Produtivo 03/07/2024 15:42:25</p> <p>Agencia 0061</p>	<p>FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA</p>  <p>Gerado no Produtivo 03/07/2024 15:43:01</p> <p>Agencia 0061</p>
---	--	---

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA 2	
---	--

<p>FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL</p>  <p>Gerado no Produtivo 03/07/2024 15:05:11</p> <p>SALA AR CONDICIONADO (1 ANDAR)</p>	<p>FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL</p>  <p>Gerado no Produtivo 03/07/2024 15:52:48</p> <p>LOCAL DA CENTRAL REMOTA 2 - ESTACIONAMENTO SUBSOLO</p>	<p>FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)</p>  <p>Gerado no Produtivo 03/07/2024 15:13:10</p> <p>Central Inativa</p>
---	---	--

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central remota 2

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central Inativa

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central remota 2

LOCAL DO CONTROLADOR 1

Sala Ar Condicionado (1 andar)

TAG DO CONTROLADOR 1

Sala Ar Condicionado (1 andar) inoperante

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



INOPERANTE

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



INOPERANTE

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ,01 END,12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI082031

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Sala Ar Condicionado (1 andar)

TAG DO CONTROLADOR 2

Sala Ar Condicionado (1 andar) inoperante

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR INOPERANTE

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



CONTROLADOR INOPERANTE

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 END.13 INOPERANTE

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI385669

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END.11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QFAC END.11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (1 ANDAR)

FOTO DA SALA ONLINE



TC QFNB

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



NOBREAK END.16

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



NOBREAK END.16

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END.16

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END.16

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



ENGETRON

FOTO DA TAG DO NOBREAK



BJ082260

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Sensor Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Acesso ao estacionamento TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Espera dos caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

N/A

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




CABO LOG CONECTADO

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




REALIZANDO LOG

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



INVENTÁRIO REALIZADO - REMOTA 2

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



CENTRAL DE MONITORAMENTO ESTACIONAMENTO

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



CHIP NOVO X ANTIGO

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808000529613838


FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




CABO FIRMWARE INSTALADO

SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



Executando FIRMWARE

FOTO DO TC (FIRMWARE)



TC


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




RJ-45 CONECTADO

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Sistema de ventilação Inativa

FOTOS COMPLEMENTARES



Hidrometro - Estacionamento Subsolo

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG

50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.543954, -46.6571066 (-23.543954; -46.6571066)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

03/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Sérgio puertas

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

006538615

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

03/07/2024