



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 24/09/2024 18:09

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0052_- _LIGHT_- _VAREJO_- _24_09_2024

Endereço
Av. Puglisi, 391 - Centro, Guarujá - SP, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
GGA Vinicius Alves	24/09/2024	24/09/2024
FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA
		
Agência 0052 - Guarujá	Agência 0052 - Guarujá	Agência 0052 - Guarujá

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL
02		
		
Acesso a casa de máquinas	Casa de máquinas	Casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central remota

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1 sem etiqueta de patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1 com etiqueta de patrimônio - BI 443342

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.02 END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI370434

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI008995

LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquinas fundos		TAG DO CONTROLADOR 2 Não há tag
FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)	FOTO TAG DO CONTROLADOR 2
<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 10:53:50</p></div> <div>Termostato eletrônico SCE</div>	<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 10:53:50</p></div> <div>Termostato Eletrônico SCE</div>	<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 10:55:46</p></div> <div>Não há tag</div>
FOTO TAG DO CONTROLADOR 2	FOTO TAG DO CONTROLADOR 2	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC
<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 10:56:14</p></div> <div>Não há tag</div>	<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 10:56:44</p></div> <div>Não há tag</div>	<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 10:58:17</p></div> <div>Etiqueta do fabricante</div>
FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC	
<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 10:58:54</p></div> <div>Etiqueta do fabricante</div>	<div><p>Gerado no Produtivo 24/09/2024 11:00:25</p></div> <div>BI008540</div>	
LOCAL DO CONTROLADOR 3 Central Remota - Casa de máquinas 1	TAG DO CONTROLADOR 3 Não há tag	

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 2 sem etiqueta de patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 2 com etiqueta de patrimônio - B1443344

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



Não há tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



Não há tag

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso a cabine primária - Estacionamento

SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



QFAC - Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



QFAC - Sala online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não há tag

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Engetron

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak Engetron

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI022632

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Backoffice/ Caixas/ TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Backoffice Tesouraria

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




Cabo de log conectado

LOG

LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota com etiqueta de patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



BI443343

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Chip antigo instalado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
Agência 0052 - Guarujá

1. Teclado bypass inoperante
2. Não foi possível acessar a cabine primária. A chave está quebrada (foto1)
3. Atividade não concluída, pois, a agência passar por obra para mudança de layout

FOTOS COMPLEMENTARES



Foto 1

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT


TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio da Silva Alves	DOCUMENTO RG 22864790-3	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
--	----------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23,9936981, -46,2577075 (-23.9936981; -46,2577075)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 24/09/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL GGA Vinicius Alves	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007302003	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
---	---------------------------------------	--

DATA 24/09/2024
