



1667 - M. BOI MIRIM - LIGHT - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 22/07/2024 13:53

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 1667 - M. BOI MIRIM - LIGHT - VAREJO	Endereço Estrada do M'Boi Mirim, 923 - Jardim das Flores, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	


DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE LUANA SANTOS	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 22/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 22/07/2024
---------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo 22/07/2024 13:21:18

CENTRAL DE MONITORAMENTO DESMONTADA

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA AR CONDICIONADO CENTRAL

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 22/07/2024 13:22:08

MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 22/07/2024 13:22:38

MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 22/07/2024 13:23:03

MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 22/07/2024 13:23:31

MAQ.01 SEM TAG DE IDENTIFICAÇÃO DO BANCO

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA AR CONDICIONADO 2 (ACESSO COM ESCADA NO BACKOFFICE)

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ.02 SEM COEL E SEM TERMOSTATO

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



MAQ.02 SEM COEL E SEM TERMOSTATO

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 SEM COEL E SEM TERMOSTATO

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ.02 SEM IDENTIFICAÇÃO DO BANCO

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



CORREDOR DE ACESSO A ESCADA DA SALA DO AR
CONDICIONADO 2

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGFL SEM MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGFL SEM MEDIDOR DE ENERGIA

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
N/A

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (BACKOFFICE)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



N/A POR SER LIGHT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/A POR SER LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



N/A

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
N/A

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE SEM SENSOR

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

N/A

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



CAIXAS SEM SENSOR

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

- AG 1667
- MAQ.02 INATIVA E SEM COEL E SEM TERMOSTATO
- AGÊNCIA SEM AUTOMAÇÃO
- MAQ.01 E MAQ.02 SEM COEL
- MAQ.01 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO
- AG SEM CENTRAL DE MONITORAMENTO
- AG SEM MEDIDOR DE ENERGIA (QGBT)
- AG SEM SENSORES
- AG INATIVA POR SER NOVA E ESTAR PASSANDO POR REFORMAS

FOTOS COMPLEMENTARES



CONDENSADORA INATIVA E SEM COEL (SALA AR
CONDICIONADO ACESSO ESCADA)

FOTOS COMPLEMENTARES



SALA AR CONDICIONADO ACESSO ESCADA

FOTOS COMPLEMENTARES



COEL DA MAQ.01 E 02 DESMONTADAS, COEL DE
ILUMINAÇÃO DESMONTADA E CENTRAL DE
MONITORAMENTO DESMONTADA

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SEM TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG

50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.6720809, -46.7416087 (-23.6720809; -46.7416087)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

22/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

José helio

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

006967608

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

22/07/2024

OBSERVAÇÕES

AUTOMAÇÃO NAO FOI REALIZADA POR FALTA DE EQUIPAMENTOS