




KI-B FLASH INFO				Data: 25.11.2024
QUALITY ALERT / ALERT JAKOŚCIOWY				Nr alertu KJ-43
Kategoria:	Kontrola ogólna – KLIENT AUDI			
Grupa docelowa:	Kontrola Jakości			
Opis niezgodności:	Dodatkowe zabezpieczenie transportowe			
<div>   </div>				
Niezgodności:	Dodatkowe zabezpieczenie transportowe			
Zalecenia:	<p>Od CW44/2024 każde Audi A5 (B10) otrzymuje dodatkowe zabezpieczenie transportowe od strony fabrycznej.</p> <p>Na czujniku blokady na klamce drzwi kierowcy znajduje się niebieska piankowa podkładka (TNR: 1K0.837.393.A) zamontowana jako zabezpieczenie przed kontaktem.</p> <p><u>Nie wolno zdejmować niebieskiej piankowej podkładki ochronnej podczas całego łańcucha transportowego.</u></p> <p>Zabezpieczenie przed kontaktem (niebieska piankowa podkładka) zostanie usunięte po dezaktywacji trybu transportowego podczas kontroli dostawy przez dealera.</p> <p>W przypadku pojazdów z zabezpieczeniem przed kontaktem i bez: Upewnij się, że czujnik blokady na klamce drzwi kierowcy nie jest dotykany w momencie wyłączenia silnika. Jeśli tak się stanie, uruchom ponownie silnik i wyłącz go ponownie, nie dotykając klamki drzwi kierowcy.</p> <p><small>Zakończenie tego zadania jest spodziewane w CW10/2025.</small></p>			
Data wdrożenia:	Natychmiast (25.11.2024)			
Autor Alertu:	Mateusz Kozłowski Kontrola Jakości	Zatwierdził Alert:	Maciej Janik Kierownik Działu Kontroli Jakości	