

## FICHA BIBLIOGRÁFICA

| Referencia                         | Título  |                                      |      |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|------|
| IH146                              | <b>ASESORÍA DE INSPECCIÓN OBRA REPARACIÓN DE EMERGENCIA DEL CANAL CUMPEO, REGIÓN DEL MAULE. INFORME FINAL</b> |                                      |      |
| Autor                              |   | Mandante                             | Año  |
| SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. |   | Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) | 2010 |
| Tipo de documento                  | Temática  | Ámbito territorial                   |      |
| Estudio o Informe Técnico          | Infraestructura Hidráulica  | Comunal                              |      |

## Resumen

Informe final de la Asesoría de Inspección de Obra de la reparación del Canal de Cumpeo, dañado por el terremoto de 27 de febrero de 2010. Incluye la reparación de los túneles Lo Gálvez y Remolino, y el tramo de canal abierto entre ambos. El Canal Cumpeo (5 m<sup>3</sup>/s) data del año 1870, fue construido a mano sin ningún tipo de refuerzo y actualmente es administrado por la Asociación de Canalistas, cuenta con capacidad para regar 4.000 hectáreas en la comuna de Río Claro, por lo que su reparación es de vital importancia para asegurar la temporada agrícola y frutal de la zona.

## Información relevante para el Plan

Información poco relevante.

### PLAN MAESTRO DE RECURSOS HÍDRICOS REGIÓN DEL MAULE

Etapa 1. Levantamiento, recopilación y análisis de información

ANEXO 02