

## FICHA BIBLIOGRÁFICA

Referencia	Título		
IH145	<b>INFORME DE REPARACIÓN SIFÓN METÁLICO, CANAL CUMPEO, REGIÓN DEL MAULE</b>		
Autor		Mandante	Año
SIGA Ingeniería y Consultoría S.A.		Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)	2010
Tipo de documento	Temática	Ámbito territorial	
Estudio o Informe Técnico	Infraestructura Hidráulica	Comunal	

## Resumen

Es el Informe de Reparación del sifón de tubería metálica del Canal Cumpeo sobre el río Claro. Por las indicaciones del informe, el sifón adolecía de falta de mantenimiento, y se encontraba muy aterrado con sedimentos, además de tener un par de tramos con abolladuras. Al conducto metálico de 1,20 m de diámetro y 85 m de largo, se le extraen los sedimentos mediante palas y cubos, y se cambian ambos tramos de por conductos nuevos de unos 2,00 m cada uno. El trabajo completo se realiza en un mes.

## Información relevante para el Plan

Información poco relevante.

### PLAN MAESTRO DE RECURSOS HÍDRICOS REGIÓN DEL MAULE

Etapas 1. Levantamiento, recopilación y análisis de información

ANEXO 02