



# Cambios CPU.



- Soldar divisor resistivo



R14 = 100 k

R17 = 150 k

- Cambio del serial port



- Conectar el enable Vcc\_2

