


Test Procedure Batt Connector.

1 MATERIALES NECESARIOS:

- Multímetro con capacidad para diodo.

2 FUNCIONALIDADES QUE TESTEAR:



- Control de polaridad:
 - o Entrada:



En el multímetro tiene que aparecer:

0.6v

- Salida:



En el multímetro tiene que aparecer:

0.3-0.4v