



RUC: 20605904018

**FACTURA**  
ELECTRONICA  
**F002-0000702**  
PUNTO DE VENTA - 02

**Dirección:** VIA.PREDIO OBRAPIA - YARACACHI S/N SEC. SANTA ROSA (FRENTE DE GRIFO MARESA) MOQUEGUA - MARISCAL NIETO –  
**Telefono:** 955991012-955619988, **Pagina Web:** <https://www.facebook.com/Dhacorp.com.pe>, **Correo:** contabilidad@dhacorp.com.pe

**CLIENTE****R.U.C.** : 20606290510**Señor(es)** : FS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.**Dirección** : AV. ALFONSO UGARTE MZA. A LOTE. 5 APV. APETIN BELEN - MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA**Fecha Emisión** : 05/07/2024**Fecha Vto/Pago** : 05/08/2024**Tipo Moneda** : SOLES**Forma de Pago** : CREDITO**Número Placa** : Z8D-812

Nº	CODIGO PRODUCTO	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL VALOR VENTA
1	775000011440	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑO DE LA UNIDAD Z8D-812_SEGUN COTIZACION N° 0114-2024 GG	1,245.76	0.00	1,245.76

DSCTO ITEM:S/	0.00
DSCTO GLOBAL:S/	0.00
VALOR VENTA :S/	1,245.76
IGV :S/	224.24
IMPORTE TOTAL :S/	1,470.00

**Son:** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES**Información de detracción:****BIEN O SERVICIO:** 020 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES**N° CTA DETRACCIONES:** 00-141-111914 **PORCENTAJE DETRACCIÓN:** 12.00 % **MONTO DETRACCIÓN:** S/ 176.00 **MONTO DETRACCIONES EN SOLES S/:** 176.00**Información del crédito**

Nro. de cuotas	Fecha de vencimiento	Monto neto de pago S/	¿Sujeta a detracción?
001	05/08/2024	1,294.00	SI

**Obs:** SEGUN COTIZACION N° 0114-2024 GG\_INFORME DE RECEPCION DE UNIDAD N° 0003-2024/GG**CUENTA CORRIENTE EN SOLES**CTA BBVA: 0011-0621-0100000071  
CCI BBVA: 011-621-000100000071-09  
CTA BCP: 430-2642298-0-11  
CCI BCP: 00243000264229801175**CUENTA CORRIENTE EN DOLARES**CTA BBVA:0011-0621-0100000098  
CCI BBVA:011-621-00010000009802  
CTA BCP: 430-2664680-1-02  
CCI BCP: 00243000266468010272

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## **COTIZACIÓN N° 0114-2024 GG**

Moquegua, 05 de julio del 2024

Estimados Sr(es) : FS INTEGRALES

RUC : 20606290510

Por la presente los saludamos cordialmente y hacemos llegar la cotización del "SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD TOYOTA HILUX DE PLACA Z8D-812". Según check list de recepción.

ITEM	DESCRIPCION SERVICIOS	Cant	Und.	P.U.	TOTAL
SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DE PLACA Z8D-812	PLACA Z8D-812 PLANCHADO Y PINTADO COMPUERTA POSTERIOR DE TOLVA POSTERIOR	1	SERVICIO	S/. 600.00	S/. 600.00
	PLACA Z8D-812 PLANCHADO Y PINTADO TOLVA CARROCERIA LADO IZQUIERDO.	1	SERVICIO	S/. 200.00	S/. 200.00
	PLACA Z8D-812 PLANCHADO Y PINTADO TOLVA COSTADO DERECHO RASPON.	1	SERVICIO.	S/. 200.00	S/. 200.00
	PLACA Z8D-812 PLANCHADO Y PINTADO PARACHOQUE DELANTERO	1	SERVICIO.	S/. 300.00	S/. 300.00
	PROTECTOR DE TECHO DE CABINA.	1	Und.	S/. 80.00	S/. 80.00
	STICKER LOGO TOYOTA	1	Und.	S/. 70.00	S/. 70.00
	CONJUNTO DE STICKERS	1	Cjto	S/. 20.00	S/. 20.00
<b>TOTAL</b>					<b>S/. 1,470.00</b>

**COTIZACION VÁLIDA POR TRES (07) DÍAS**

### **CONDICIONES GENERALES**

Precios : Incluye IGV.  
Forma de pago : Crédito 30 días.  
Moneda : Soles.

Sin otro particular me despido, a la espera de la confirmación de su aprobación y Orden de servicio, quedamos atentos a sus consultas, gracias.

\* Para mayor información de nuestros servicios, los invitamos a revisar nuestra página web [www.dhacorp.com](http://www.dhacorp.com) y/o comunicarse directamente a los teléfonos que aparecen en la parte inferior.

Atentamente,

**DHACORP INC S.A.C.**  
  
**Dannitza J. Huacan Pari**  
GERENTE GENERAL

Dannitza J. Huacan Pari  
Gerente General



[www.dhacorp.com.pe](http://www.dhacorp.com.pe)

INGENIERÍA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES  
DHACORP INC S.A.C. / RUC: 20605904018

Sector Santa Rosa - Predio Obrapia - Yaracachi S/N - Moquegua



955 993 022  
950 305 513  
969 135 172  
955 619 988



[gerencia@dhacorp.com.pe](mailto:gerencia@dhacorp.com.pe)  
[gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe](mailto:gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe)  
[administracion@dhacorp.com.pe](mailto:administracion@dhacorp.com.pe)  
[logistica@dhacorp.com.pe](mailto:logistica@dhacorp.com.pe)



**DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO / EQUIPO**

**MOTIVO DE INSPECCIÓN**

Recepción

Entrega a cliente

Mantenimiento

Desmovilización

FECHA: 03/07/2024

TIPO DE VEHICULO	MARCA	AÑO FAB.	PLACA	KILOMETRAJE
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	2023	Z80-812	52266

**NOMBRES EMPRESA**

**CONTACTO / REPRESENTANTE**

RAZÓN SOCIAL :

NOMBRE :

DNI / RUC :

CELULAR :

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

DOCUMENTACION	Tarjeta de Propiedad	✓
	SOAT	✓
	Revisión Técnica (ITV)	✓
	Certificado de operatividad	✓
	Seguro vehicular	✓
	Certificado de GPS	✓
	Cartilla de mantenimiento	✓
	Manual de operación	✓
	Fotocheck	✓

SISTEMA DE MOTOR	Nivel de aceite de motor	✓
	Nivel de refrigerante de motor	✓
	Nivel de hidrolina	✓
	Correas de distribución	✓
	Motor de arranque	✓
	Alternadores	✓
	Filtro de aire	✓
	Protector de motor	✓
	Protector borne de Bat. (2)	✓
	Tapas de fluidos	✓
	Embrague	✓
	Eje de cardan	✓

NEUMATICOS	Llantas Delanteras (2) und.	✓
	Llantas posteriores (2) und.	✓
	Llanta de repuesto (1) und.	✓
	Espárrago de rueda	✓
	Seguro de tuercas	✓
	Dado de seguro	✓
	Aro (5)	✓
	Escarpines	1 ✓
	Trabatueras	✓
	Alineamiento	✓
	Balaneo	✓

SEGURIDAD	Kit de botiquín	✓
	Kit antiderrame	✓
	Extintor (1) kilos (6)	✓
	Conos de seguridad (3)	✓
	Tacos (2)	✓
	Eslinga de remolque de tela	✓

SISTEMA ELECTRICO	Bateria (1) Estado	✓
	Luces corta/larga	✓
	Luces de retroceso	✓
	Luces de posición	✓
	Luz de emergencia, freno	✓
	Luces de cabina	✓
	Luces de salon	✓
	Faros neblineros originales (2)	✓
	Faros neblineros adicionales (2)	✓
	Alarma de retroceso indep.	✓
	Faro pirata (1)	✓
	Circulina	✓
	Claxon	✓
	Corta corriente	NA
	Pertiga	NA

CARROCERIA Y CHASIS	Manijas de acceso	✓
	Estado de pintura	R
	Parabrisa delantero	✓
	Parabrisa posterior	✓
	Capot	✓
	Parachoque delantero	R
	Parachoque posterior	✓
	Limpia parabrisas	✓
	Jaula antivuelco	✓
	Estado de pisos	✓
	Seguros de puertas	✓
	Estado de carrocería	✓
	Espejos retrovisores	✓
	Tapa de combustible	✓
	Tubo de escape	✓
	Adblue	NA

ACCESORIOS	Gata (1) hidraulica M	✓
	Llave de rueda original	✓
	Palanca de llave de rueda	✓
	Llave de rueda tipo cruz	✓
	Llaves mixtas	Falta X
	Destornillador mixto	✓
	Alicate	✓
	Medidor de aire	✓
	Lampa	✓
	Pico	✓
	Grilletes	2 ✓
	Linterna de mano	✓
	Caja de herramientas	✓
	Bandeja metalica	✓
	Antena de radio	✓
	Rotulos	✓
	Llave de bodegas	✓
	Cable Pasa Corriente	✓
	Llave de la Llanta de Repuesto (Seguro)	✓

PARTE INTERNA	Bolsa de aire piloto	✓
	Aire acondicionado	✓
	Calefacción	✓
	Tapasoles	✓
	Radio base (manos libres)	✓
	Autorradio	✓
	Tablero sinoptico	✓
	Luz interior	✓
	Luz de salon	✓
	Espejo retrovisor interior	✓
	Cinturones	✓
	Manijas de sujeción (6)	✓
	Botones de accesorios (4)	✓
	Asientos	✓
	Separación COVID	NA

ART DE LIMPIEZA	Silicona	X
	Franela	X
	Recogedor / Escoba	X
	Cert. Desinfección	X
	Alcohol en gel	X
	Pediluvio de desinfección	X

**LEYENDA**

Conforme/ Operativo	✓
No funciona	NF
No tiene	X
Mal estado	M
Reparar	R
No aplica	NA

**DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES**

**UNIDAD**


**CANTIDAD**

**PESO**


- la unidad se encuentra lavada			
- CUENTA CON RADIO BASE SERIE 866IVU 2036			

**OBSERVACIONES**

- Rospor notorio parte delanteras
- Golpes y Rayones superficiales posterior, laterales Izquierdo y derecho.
- abolladura por forzado puerta posterior.
- Faro posterior derecho quinado.
- Capuchon de Circulina



RECIBI	NOMBRE: Winston Lopez Ccora
	DNI: 72211270
	CARGO: JEFE EQUIPOS Y OPERACIONES
	FECHA: 03-07-2024



ENTREGA	NOMBRE: Oscar Quispe Alzude
	DNI: 72942337
	CARGO: Soporte Mecanico
	FECHA: 03-07-2024



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

### **INFORME DE RECEPCIÓN DE UNIDAD N° 0003-2024/GG**

**A : FS Integrales**

**DE : DHACORP INC S.A.C.**

**ASUNTO: RECEPCIÓN POR DEMOVILIZACION DE UNIDAD TOYOTA Z8D-812**

**Fecha : Moquegua, 05 de Julio de 2024**

Mediante la presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que se realizó la recepción de la camioneta Toyota Hilux de placa Z8D-812, en instalaciones de imelsur, el día 03 de julio para su desmovilización de la unidad, de la cual se realizó su respectivo check lists de entrega con el Sr. Oscar Quispe Aldude y por parte de la recepción el Sr. Winston López Ccopa del Área de Equipos y Operaciones de la empresa DHACORP.

Se procedió a realizar la inspección visual de la unidad, en el cual se evidenciaron daños a la unidad, las cuales no son por desgaste natural, las cuales fueron producidos por golpes y forcejeo, los se dejaron constancia en el check list de entrega de la unidad, los costos de dichos daños tienen que ser asumidos por el cliente.

Se deja adjunto en el panel fotográfico siguiente:

**DHACORP INC S.A.C.**  
  
.....  
**Dannitza J. Huacan Pari**  
**GERENTE GENERAL**



[www.dhacorp.com.pe](http://www.dhacorp.com.pe)

INGENIERÍA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES  
DHACORP INC S.A.C. / RUC: 20605904018

📍 Sector Santa Rosa - Predio Obrapia - Yaracachi S/N - Moquegua



955 993 022

950 305 513

969 135 172

955 619 988



[gerencia@dhacorp.com.pe](mailto:gerencia@dhacorp.com.pe)  
[gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe](mailto:gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe)  
[administracion@dhacorp.com.pe](mailto:administracion@dhacorp.com.pe)  
[logistica@dhacorp.com.pe](mailto:logistica@dhacorp.com.pe)

### PANEL FOTOGRÁFICO



Se visualizó ralladuras en el parachoque delantero con ralladuras.



Se presencia pequeño hundimiento daños a la pintura por golpes, a la altura de la puerta posterior izquierda



[www.dhacorp.com.pe](http://www.dhacorp.com.pe)

INGENIERÍA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES  
DHACORP INC S.A.C. / RUC: 20605904018

● Sector Santa Rosa - Predio Obrapia - Yaracachi S/N - Moquegua



955 993 022  
950 305 513  
969 135 172  
955 619 988



[gerencia@dhacorp.com.pe](mailto:gerencia@dhacorp.com.pe)  
[gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe](mailto:gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe)  
[administracion@dhacorp.com.pe](mailto:administracion@dhacorp.com.pe)  
[logistica@dhacorp.com.pe](mailto:logistica@dhacorp.com.pe)





[www.dhacorp.com.pe](http://www.dhacorp.com.pe)

INGENIERÍA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES  
DHACORP INC S.A.C. / RUC: 20605904018

● Sector Santa Rosa - Predio Obrapia - Yaracachi S/N - Moquegua




955 993 022  
950 305 513  
969 135 172  
955 619 988



[gerencia@dhacorp.com.pe](mailto:gerencia@dhacorp.com.pe)  
[gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe](mailto:gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe)  
[administracion@dhacorp.com.pe](mailto:administracion@dhacorp.com.pe)  
[logistica@dhacorp.com.pe](mailto:logistica@dhacorp.com.pe)





Puerta posterior (tolva) presenta forcejeo y por forcejeo se quipo el faro posterior derecho.



Se presencia protector de techo de salón de plástico dañado en la parte delantera (copiloto)

**DHACORP INC S.A.C.**  
*Dannitza J. Huacan Pari*  
**Dannitza J. Huacan Pari**  
GERENTE GENERAL



[www.dhacorp.com.pe](http://www.dhacorp.com.pe)

INGENIERÍA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES  
DHACORP INC S.A.C. / RUC: 20605904018

● Sector Santa Rosa - Predio Obrapia - Yaracachi S/N - Moquegua



955 993 022  
950 305 513  
969 135 172  
955 619 988



[gerencia@dhacorp.com.pe](mailto:gerencia@dhacorp.com.pe)  
[gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe](mailto:gerenciadeoperaciones@dhacorp.com.pe)  
[administracion@dhacorp.com.pe](mailto:administracion@dhacorp.com.pe)  
[logistica@dhacorp.com.pe](mailto:logistica@dhacorp.com.pe)