















XDCR	测验	透镜	鼻罩和外壳	应力消除和电缆
5C1	之前			
	之后			
后果		无缺陷		

XDCR	测验	透镜	鼻罩和外壳	应力消除和电缆
10L4	之前			
	之后			
后果		镜片表面会冒出一些气泡。		