




6-18 在右边指定位置将图示机件的主、俯视图画成局部剖视图（将主视图波浪线右边部分、俯视图波浪线左边部分画成剖视图）。 6-19 在指定位置将图示机件的主、俯视图均画成局部剖视图，以表示各个孔的深度。



6-20 分析左边视图中波浪线画法的错误，在右边图上用正确画法画出局部剖视图, 并省去不必要的细虚线。



6-21 分析上面局部剖视图画法中的错误，在下面图上用正确画法画出局部剖视图。

