

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - MTC
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 4264-2017-MTC/15
DIRECCIÓN: ENTRADA POR LA CALLE RICARDO PALMA 606
URB. JESUS MARIA - PAUCARPATA - AREQUIPA
Y SALIDA POR AV. INDEPENDENCIA MZA. A, LITE 2,
URB. JESUS MARIA - PAUCARPATA - AREQUIPA
CELULAR: 986 172 793

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N°: C-2024-132-181-008288

Tipo de Inspección: Inspección Técnica Vehicular Ordinaria	Fecha de Inspección: 03/10/2024	Informe de Inspección: 31944 - 21537
--	---------------------------------	--------------------------------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
1. Placa	BUB-606	7. Combustible	BI-COMBUSTIBLE GLP	13. Asientos / Pasajeros	5 / 4
2. Categoría	M1	8. VIN / N° de Serie	LJDDAA29AL0124448	14. Largo / Ancho / Alto	4.300 / 1.700 / 1.460
3. Marca	KIA	9. N° de Motor	G4LCL1005234	15. Color (es)	NEGRO
4. Modelo	SOLUTO	10. Carrocería	SEDAN	16. Peso Neto (kg)	1.057
5. Año de Fabricación	2020	11. Marca de Carrocería	KIA	17. Peso Bruto (kg)	1.460
6. Kilometraje	124.476	12. N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18. Peso Útil (kg)	403

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITV	ALEXMATH	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro
Linea	Mista	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°
		LOA0037414-M-B	LOA0037414-M-B	18051210	0177
		L	L		

III. RESULTADOS OBTENIDOS													
FRENO DE SERVICIO							FRENO DE ESTACIONAMIENTO						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Der.	Izq.	Deseq. (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Der.	Izq.	Eficiencia (%)	Resultado
1°	580	2.30	2.35	2			1°						
2°	460	1.50	1.55	5			2°	460	1.50	1.55			
3°					76	A	3°					30	A
4°							4°						
5°							5°						

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (mm)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado	Tipo de Luz		Medida Obtenida (Lux o G)		Alineamiento		Resultado	
1°	1.00	A	1°	5.00	5.00	Bajas	10	6	OKOK OKOK	OKOK OKOK	77	74	
2°	1.00	A	2°	4.00	4.00	Altas	26	27	OKOK OKOK	OKOK OKOK	75	72	
3°			3°			Alta Adicional					Desv.	2	Desv.
4°			4°			Neblineros					Resultado	A	Resultado
5°			5°			(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+							
											Resultado Final	A	

EMISIONES	Temp. Aceite (°C)	81 / 83	CO Ralentí (%)	0.12	CO Aceleración (%)	0.15	Resultado
Uic. GASES	RPM	652 / 2440	CO + CO2 Ralentí (%)	14.97	CO + CO2 Acet. (%)	15.00	
Uic. GASES	Opacidad (m ⁻¹)		HC Ralentí (ppm)	50	HC Aceleración (ppm)	53	A

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
H 3.3.2	LUCES EXTERIORES - Luz de placa de rodaje - No funcionan con las luces de posición	LEVE
Vigencia SOAT/CAT: 27/03/2025, Vigencia Certificado GLP/GNV: 03/10/2025		

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado	Fecha de la Próxima Inspección	Firma del Ingeniero Supervisor
APROBADO	12 MESES	03/10/2025	

CI - 184 - 0060723