

Passo a Passo para soldar o Badge by Fabio Souza

Sua primeira experiência com solda

1 – Solde os Transistores

- Preste atenção na posição

2 – Solde os Resistores

- R3 e R2 47K **Amarelo**, **Roxo** e **Laranja**
- R1 e R4 470 **Amarelo**, **Roxo** e **Marrom**

3 – Solde os Capacitores


- Preste atenção na posição no lado Positivo (+)

4 – Antes de Soldar o suporte da bateria solde os LEDS (Passo5)

Você vai precisar de ...

- Kit Badge
- Ferro de Solda
- Estanho
- Alicates de Corte Rente

Grau de
Dificuldade
FÁCIL



5 – Solde os LedS

- Preste atenção no lado positivo (+) conforme a imagem abaixo

