

# සීමාන්විතයි

12කාලය/භාග/1004 (117) හා 2015/10/ දිනැති  
ලිපියට ඇමුණුම 'අ'

- නැතිවීම/අලාභහානිවීම සම්බන්ධයෙන් මුර 104 (03) යටතේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රාරම්භක වාර්තාව  
1 වන කොටස

අනුදෙන නිලධාරී වාර්තාව :-

1. නැතිවීම/අලාභහානිවීම සිදුවූ දිනය වේලාව හා ස්ථානය :- 2013/04/03 වන දින 1100 පැයට පමණ මහවැලි වනාන්තරයට ඇතුළුව නිකවැව ප්‍රදේශයේ හිදී.
2. නැතිවීම/අලාභහානිවීම සිදුවූ භාණ්ඩ හා ප්‍රමාණයන් :- යුග 80352 එච්ඩී 198 TY 230 XCMG බෝසර යන්ත්‍රයේ නැතිවීම/අලාභහානිවීම සිදුවූ භාණ්ඩ හා ප්‍රමාණයන් මෙයට ඇමුණුම 'අ' ලෙස සඳහන් කර ඇත.
3. නැතිවීම/අලාභහානිවීම සිදුවූ භාණ්ඩ වල ආසන්නම වටිනාකම :- රු. 6,860,942.77.
4. නැතිවීම/අලාභහානිවීම සඳහා සම්බන්ධ/වගකිව යුතු පුද්ගලයා/පුද්ගලයින් නිලය හා නම :- තත් යන්ත්‍රය රාජකාරියේ යොදවා තිබියදී සිදුවූ සිදුවීමක් වැඩිත් සිතාමතා සිදුකළ හානියක් නොවේ.
5. නැතිවීම/අලාභහානිවීම සිදුවූ ආකාරය පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් :- 2013/04/03 වන දින මහවැලි වනාන්තරයට ඇතුළුව නිකවැව ප්‍රදේශයේ කැළෑ එළිකර මාර්ග සැකසීමේ රාජකාරියෙහි යොදවා තිබියදී 1100 පැයට පමණ යන්ත්‍රයේ හදිසි ගිනි ගැනීමක් ඇතිවීම හේතුවෙන් අලාභහානි සිදුවී ඇත.
6. පරීක්ෂණ මණ්ඩලය/මුද්‍රා මණ්ඩලය සඳහා යෝජනා කරන නිලධාරීන්ගේ නම් :-

නි/61498  
නි/62362  
නි/65936

කර්නල්  
ලුතින් කර්නල්  
මේජර්

පී විමලසිරි ආරච්චිලිපි  
එස්ඩීපීසී ආරච්චිලිලේ ශ්‍රීලංකා  
බීඩීපී රංගපිටි ශ්‍රීලංකා

නි/අංකය  
නිලය  
නම  
තනතුර

:- නි/62484  
:- ලුතින් කර්නල්  
:- ඩීඑන්සී සේරසිංහ ආරච්චිලිලේ ශ්‍රීලංකා  
:- අනුදෙන නිලධාරී

11 වන කොටස

**ලුතින් කර්නල්**  
**අනුදෙන නිලධාරී**  
**12 කාලයේ ශ්‍රීලංකා**

බලසේනාධිපතිගේ වාර්තාව :-

1. ඉහත නැතිවීම/අලාභහානිවීම සඳහා කෙලින්ම හෝ අනියම් ආකාරයට සම්බන්ධ යම් නිලධාරියෙක්/ නිලධාරීන් හෝ කොන්ත්‍රාති/ කොන්ත්‍රාතින් හෝ සෙනි/ සෙනින් පිළිබඳ විස්තරය :-
2. යම් පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින් සිටි නම් ඔවුන්ට එරෙහිව යෝජනා කරන යම් විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ගය
3. මෙවැනි නැතිවීම/අලාභහානිවීම ඉදිරියේදී ඇති නොවීමට ගෙන ඇති හෝ යෝජනා කරන පියවරවල් :-
4. පත්කළ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පිළිබඳව විස්තර :-

නි/61498  
නි/62362  
නි/65936

කර්නල්  
ලුතින් කර්නල්  
මේජර්

පී විමලසිරි ආරච්චිලිපි  
එස්ඩීපීසී ආරච්චිලිලේ ශ්‍රීලංකා  
බීඩීපී රංගපිටි ශ්‍රීලංකා

නි/අංකය  
නිලය  
නම  
තනතුර

:- නි/60681  
:- බ්‍රිගේඩියර්  
:- එස්එම්එච්ආර් සෙනෙවිරත්න ආරච්චිලිපි යුඑස්සී  
:- බලසේනාධිපති

දිනය:- 2015. 10. 29

සීමාන්විතයි

C:\USERS\12SLE-1\APPPDATA\LOCAL\TEMP\IRARSDI08.457\SIHALA LTR.DOC


**ප්‍රියන්ත**

**ආර්ථික විද්‍යාත්මක විද්‍යාලය**

සීමාසහිතය

80352 ATD 198 TV 230 XCMG යොසර යන්ත්‍රයේ ගිණිතැනීම යන්ත්‍රයෙන් යන්ත්‍රයට සිදුවී ඇති හානිවලට විස්තරය

1. සම්පූර්ණ එන්ජින් අළුත්වැඩියා කිරීමට ඇත
2. ස්වාචර මෝටරය (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
3. සිල්වර්නෙටරය (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
4. ටර්බෝ චාජරය (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
5. එන්ජයක්ටර් පොම්පය අළුත්වැඩියාව
6. එන්ජයක්ටර් අළුත්වැඩියාව සහ යෝධා මුරයක් සිදුකිරීම
7. වැස්ට් ක්ලැප් 01 යි
8. එයාර් ක්ලිපර් හවුසින් (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
9. ඉදිරිපත බකට්ටුවේ පැක් සිල් යුගල (සවි කිරීමට ඇත)
10. සම්පූර්ණ ව්‍යුලි පද්ධතියේ අළුත්වැඩියා කිරීමට ඇත
11. සියළුම හයිඩ්‍රොලික් තොස් (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
12. සියළුම ඉන්ධන තොස් (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
13. සියළුම රේඩියේටර් තොස් (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
14. සියළුම එයාර් තොස් (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
15. එයාර් ආලේප ඇතුළත සහ පිටත (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
16. ඉන්ධන ආලේප (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
17. ඕයිල් ආලේප (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)
18. ධ්‍රැන්ස්මිෂන් ආලේප (අළුතින් සවි කිරීමට ඇත)



සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කරමි  
සීමාසහිතය

ලේඛන කාර්තලේ  
ඇණදෙන නිලධාරී  
12 කාලුරේ මිලංගු