

REPORTE DE INSPECCIÓN

Reporte #:	65430f3c
Inspección #:	INS_1762091354634
Contenedor:	HAHR756
Planta:	Planta Este
Naviera:	Maersk Line
Fecha Inspección:	02/11/2025 10:49
Inspector:	Carlos Ruiz
Estado:	APPROVED

Resumen de Inspección

Item	Estado	Detalle
Contenedor	OK	HAHR756
Temperatura	OBSERVACIÓN	23.00°C
Evidencias	OK	1 fotos registradas
Observaciones	CON NOTAS	<div>1. Identificación</div> <div> <div>■ Número del contenedor verific...</div> </div>

Observaciones Completas:

1. Identificación ■ Número del contenedor verificado (coincide con documentos) ■ Tipo de contenedor (reefer, seco, open top, etc.) ■ Naviera / propietario identificado 2. Exterior ■ Estructura sin daños visibles (golpes, abolladuras, grietas) ■ Puertas cierran correctamente y sellan bien ■ Bisagras y seguros en buen estado ■ Techo sin filtraciones ni corrosión ■ Número de sello previo (si aplica) verificado 3. Interior ■ Limpieza adecuada (sin residuos, olores, líquidos) ■ Sin presencia de óxido o humedad ■ Piso en buen estado (sin grietas ni tablas sueltas) ■ Paredes y techo sin perforaciones ni deformaciones ■ Luz interior

(en contenedores reefer) funcional --- APPROVED por Carlos Ruiz --- Todo ok.

Evidencias Fotográficas

[Imagen no encontrada: C:\capturas\inspecciones\02-11-2025\3\20251102_104915_023810.jpg]

ID: 3 | Fecha: 02/11/2025 10:49

Integridad del Documento

Este reporte ha sido generado automáticamente por el sistema de inspección. La integridad del documento está garantizada mediante:

- 1. **Hash Criptográfico SHA-256:** Huella digital única del documento.
- 2. **Código QR:** Permite verificación rápida mediante dispositivos móviles.

Hash SHA-256	Código QR de Verificación
Se registrará al finalizar la generación.	

Nota: Escanee el código QR para verificar la autenticidad del documento. El hash oficial se valida contra el registro en el sistema.