

# REPORTE DE INSPECCIÓN

Reporte #:	20564168
Inspección #:	INS_1762091838613
Contenedor:	ASWEW23
Planta:	Planta Sur
Naviera:	COSCO
Fecha Inspección:	02/11/2025 10:57
Inspector:	Juan Díaz
Estado:	PENDING

## Resumen de Inspección

Item	Estado	Detalle
Contenedor	OK	ASWEW23
Temperatura	OBSERVACIÓN	18.00°C
Evidencias	OK	1 fotos registradas
Observaciones	CON NOTAS	<div>1. Identificación</div> <div> <div>■ Número del contenedor verific...</div> </div>

### Observaciones Completas:

1. Identificación ■ Número del contenedor verificado (coincide con documentos) ■ Tipo de contenedor (reefer, seco, open top, etc.) ■ Naviera / propietario identificado 2. Exterior ■ Estructura sin daños visibles (golpes, abolladuras, grietas) ■ Puertas cierran correctamente y sellan bien ■ Bisagras y seguros en buen estado ■ Techo sin filtraciones ni corrosión ■ Número de sello previo (si aplica) verificado 3. Interior ■ Limpieza adecuada (sin residuos, olores, líquidos) ■ Sin presencia de óxido o humedad ■ Piso en buen estado (sin grietas ni tablas sueltas) ■ Paredes y techo sin perforaciones ni deformaciones ■ Luz interior

(en contenedores reefer) funcional

## Evidencias Fotográficas

[Imagen no encontrada: C:\capturas\inspecciones\02-11-2025\4\20251102\_105719\_023831.jpg]

ID: 4 | Fecha: 02/11/2025 10:57

# Integridad del Documento

Este reporte ha sido generado automáticamente por el sistema de inspección. La integridad del documento está garantizada mediante:

- 1. **Hash Criptográfico SHA-256:** Huella digital única del documento.
- 2. **Código QR:** Permite verificación rápida mediante dispositivos móviles.

Hash SHA-256	Código QR de Verificación
Se registrará al finalizar la generación.	

**Nota:** Escanee el código QR para verificar la autenticidad del documento. El hash oficial se valida contra el registro en el sistema.