

REPORTE DE INSPECCIÓN

| | |
|-------------------|-------------------|
| Reporte #: | da34d131 |
| Inspección #: | INS_1762091838613 |
| Contenedor: | ASWEW23 |
| Planta: | Planta Sur |
| Naviera: | COSCO |
| Fecha Inspección: | 02/11/2025 10:57 |
| Inspector: | Juan Díaz |
| Estado: | PENDING |

Resumen de Inspección

| Item | Estado | Detalle |
|---------------|-------------|---|
| Contenedor | OK | ASWEW23 |
| Temperatura | OBSERVACIÓN | 18.00°C |
| Evidencias | OK | 1 fotos registradas |
| Observaciones | CON NOTAS | <div>1. Identificación</div> <div> <div>■ Número del contenedor verific...</div> </div> |

Observaciones Completas:

1. Identificación ■ Número del contenedor verificado (coincide con documentos) ■ Tipo de contenedor (reefer, seco, open top, etc.) ■ Naviera / propietario identificado 2. Exterior ■ Estructura sin daños visibles (golpes, abolladuras, grietas) ■ Puertas cierran correctamente y sellan bien ■ Bisagras y seguros en buen estado ■ Techo sin filtraciones ni corrosión ■ Número de sello previo (si aplica) verificado 3. Interior ■ Limpieza adecuada (sin residuos, olores, líquidos) ■ Sin presencia de óxido o humedad ■ Piso en buen estado (sin grietas ni tablas sueltas) ■ Paredes y techo sin perforaciones ni deformaciones ■ Luz interior

(en contenedores reefer) funcional

Evidencias Fotográficas

[Imagen no encontrada: C:\capturas\inspecciones\02-11-2025\4\20251102_105719_023831.jpg]

ID: 4 | Fecha: 02/11/2025 10:57

Integridad del Documento

Este reporte ha sido generado automáticamente por el sistema de inspección. La integridad del documento está garantizada mediante:

- 1. **Hash Criptográfico SHA-256:** Huella digital única del documento.
- 2. **Código QR:** Permite verificación rápida mediante dispositivos móviles.

| Hash SHA-256 | Código QR de Verificación |
|---|---|
| Se registrará al finalizar la generación. |  |

Nota: Escanee el código QR para verificar la autenticidad del documento. El hash oficial se valida contra el registro en el sistema.