

# REPORTE DE INSPECCIÓN

Reporte #:	09134ccd
Inspección #:	INS_1762091838613
Contenedor:	ASWEW23
Planta:	Planta Sur
Naviera:	COSCO
Fecha Inspección:	02/11/2025 10:57
Inspector:	Juan Díaz
Estado:	PENDING

## Resumen de Inspección

Item	Estado	Detalle
Contenedor	OK	ASWEW23
Temperatura	OBSERVACIÓN	18.00°C
Evidencias	OK	1 fotos registradas
Observaciones	CON NOTAS	<div>1. Identificación</div> <div>■ Número del contenedor verific...</div>

### Observaciones Completas:

1. Identificación ■ Número del contenedor verificado (coincide con documentos) ■ Tipo de contenedor (reefer, seco, open top, etc.) ■ Naviera / propietario identificado 2. Exterior ■ Estructura sin daños visibles (golpes, abolladuras, grietas) ■ Puertas cierran correctamente y sellan bien ■ Bisagras y seguros en buen estado ■ Techo sin filtraciones ni corrosión ■ Número de sello previo (si aplica) verificado 3. Interior ■ Limpieza adecuada (sin residuos, olores, líquidos) ■ Sin presencia de óxido o humedad ■ Piso en buen estado (sin grietas ni tablas sueltas) ■ Paredes y techo sin perforaciones ni deformaciones ■ Luz interior

(en contenedores reefer) funcional

## Evidencias Fotográficas

[Imagen no encontrada: C:\capturas\inspecciones\02-11-2025\4\20251102\_105719\_023831.jpg]

ID: 4 | Fecha: 02/11/2025 10:57

## Integridad del Documento

Este reporte ha sido generado automáticamente por el sistema de inspección. Los mecanismos de validación de integridad (hash criptográfico y código QR) están disponibles en la funcionalidad de verificación del sistema.

**Nota:** Para verificar la autenticidad de este documento, consulte el portal de verificación utilizando el código de reporte mostrado en la portada.