

Witamy w Castolin Eutectic Gliwice

Zasady bezpieczeństwa dla gości

Szanowny Gościu,

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Dlatego prosimy Cię o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa.

- Zarejestruj się po przybyciu w Księdze Gości.
- Noś identyfikator przez cały czas trwania wizyty.
- W żadnym momencie nie odłączaj się od swojego opiekuna/przewodnika lub grupy gości.
- Zapisz swoje wyjście w Księdze Gości.



Zasady

- Używanie aparatów fotograficznych i/lub kamer bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia **jest niedozwolone na terenie zakładu**.
- Palenie tytoniu i e-papierosów jest **dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach**, wskazanych przez opiekuna.
- Osoby będące pod wpływem **narkotyków lub nietrzeźwe nie będą wpuszczone** na teren zakładu.
- **Nie wolno dotykać** żadnych wyrobów, surowców/materiałów lub urządzeń w czasie wizyty na hali lub w biurze. Ich powierzchnie mogą być gorące, ostre lub stanowić zagrożenie chemiczne.
- Należy poruszać się **trasą dla gości** wyraźnie oznaczoną na posadzce. W razie niejasności, prosimy pytać.



Pożar



Prosimy sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe wyjście ewakuacyjne i nie blokować żadnego wyjścia. Po usłyszeniu sygnału alarmu pożarowego opuścić budynek najbliższym wyjściem, kierując się znakami ewakuacyjnymi.

Należy udać się na oznaczone **miejsce zbiórki**. Zgłosić się do swojego opiekuna i poczekać na odczytanie listy obecności. Nie opuszczać miejsca zbiórki ani nie wchodzić do budynku, dopóki nie będzie to dozwolone.

Ochrona ciała

Podczas wizyty w centrum szkoleniowym/pokazowym / produkcyjnym lub

- Należy stosować środki ochrony osobistej, np. okulary ochronne, które zostaną dostarczone.
- Poruszać się tylko z przewodnikiem, po wyznaczonych ścieżkach.
- Nie wchodzić do stref niedostępnych dla osób postronnych lub stref zastrzeżonych.
- Nie dotykać żadnych urządzeń elektrycznych ani regenerowanych części. Wejście do kabiny, w której wykonywane jest spawanie lub inne operacje nanoszenia powłok, wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia (zagrożenie poparzeniem i zranieniem oczu przez łuk spawalniczy).
- Uczestnicząc w pokazie spawania lub podobnej operacji należy bezwzględnie stosować sprzęt ochronny (maskę, okulary spawalnicze, rękawice, płaszcz spawalniczy i obuwie ochronne).
- Z procesem spawania, lutowania i napawania wiążą się konkretne zagrożenia: należy uważnie słuchać

poleceń instruktora, aby zapoznać się ze środkami ochrony osobistej / zbiorowej dla każdego zadania.

- Należy zwracać uwagę na poruszające się wózki widłowe i paletowe. Operator nie zawsze jest w stanie zobaczyć osoby postronne, więc należy być w gotowości i w razie konieczności zejść z drogi.



Medyczne

W razie doznania urazu należy **niezwłocznie powiadomić opiekuna i uzyskać pierwszą pomoc**.

Zgodnie z naszą polityką wszystkie wypadki podlegają zbadaniu.



Dzwoń

Policja **112** (telefony komórkowe) lub **997**

Straż pożarna **998**

Pogotowie ratunkowe **999**

Firmowa służba ratownicza **0048 506 075 974**



Podpisując poniżej wyrażasz zgodę na przestrzeganie powyższych zasad. Jeśli którakolwiek z tych zasad zostanie zignorowana, wizyta zostanie natychmiast zakończona.

Osoba odpowiedzialna ze strony Messer Eutectic Castolin

Data / CZYTELNE Imię i nazwisko / Podpis

Życzymy przyjemnego pobytu w naszym zakładzie i dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.