

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|-------------------|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso 10 Torre Sur |
| Descripción | Hall Central 1 |
| Marca | YORK |
| Modelo | YGFC12CBAHEF-L |
| Serie | F5011011EF19395 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Correlativo de Fan Coil | 568 |
| N° de Activo Fijo | 50001268-0 |
| N° OT | 1957 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|-----|
| Limpieza de filtros | N/A |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | N/A |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | N/A |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | N/A |
| Chequeo y limpieza de termostato | N/A |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | N/A |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | N/A |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | N/A |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | N/A |
| Limpieza de motor eléctrico | N/A |
| Limpieza general del equipo | N/A |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 15.4 |
| Calor | 36.8 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.2 | | | 0.65 |
| 0.2 | | | 0.65 |
| | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 22-09-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica