

ORDEN DE TRABAJO

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Equipo | Fan Coil | Correlativo de Fan Coil | 584 |
| Ubicación | Piso 11 Torre Sur | N° de Activo Fijo | 50001324-0 |
| Descripción | Hall Central 2 | N° OT | 1889 |
| Marca | YORK | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | YGFC 06CBAHEF-E | Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Serie | F5047008FA08596 | Área | Mantenimiento |

| | |
|--|-----|
| Limpieza de filtros | N/A |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | N/A |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | N/A |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | N/A |
| Chequeo y limpieza de termostato | N/A |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | N/A |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | N/A |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | N/A |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | N/A |
| Limpieza de motor eléctrico | N/A |
| Limpieza general del equipo | N/A |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 13.8 |
| Calor | 40.3 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.37 | | | 0.63 |
| Motor 2 | | | |
| Motor 3 | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 17-09-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica