

ORDEN DE TRABAJO

|             |   |
|-------------|---|
| Equipo      | Ventilador Extractor de Aire                    |
| Ubicación   | Sala De Maq. Urg. Escolar Sub.1º                |
| Descripción | Vex 54 Estacionamientos Urgencia Escolar Sub.2º |
| Marca       | TETLAK  |
| Modelo      | ESP   |
| Serie       | 1232  |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nº de Activo Fijo    | 50001843-0    |
| Nº OT                | 3037          |
| Edificio             | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Área                 | Mantenición   |

|  |   |
|--|---|
| Chequeo de correas                             | ✓ |
| Alineación de poleas                           | ✓ |
| Cambio de correas                              | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción             | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                    | ✓ |
| Limpieza general del equipo                    | ✓ |
| Lubricación de rodamientos                     | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica)    | ✓ |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|

|       |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|       | Trif | Mono | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Motor | ✓    |      | 6.12                                | 6.14 | 6.28 | 8.9     |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 15-10-2021

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez    |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica