

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	SUB 1 MO		
Descripción	CA-1319 FRENTE CAMARA DE FRIO	N° OT	5688
Marca	NEDFON	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	FM3012-Y-2-S	Período de Ejecución	Agosto, 2021
Serie	A1804038528	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

		Alta		Baja			
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		10			
		Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal	
Motor 1		✓	0.6			0.95	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-08-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Miguel Angel Delgado

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica