

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | Estacionamiento Sub.2º Torre Sur |
| Descripción | Vex 48 Estacionamientos Sub.2º |
| Marca | TETLAK |
| Modelo | ESP |
| Serie | 0567-C |

| | |
|----------------------|---------------|
| Nº de Activo Fijo | 50001837-0 |
| Nº OT | 3533 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor | ✓ | | 20.15 | 20.86 | 20.41 | 37.5 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 28-10-2021

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica