




# 2 PHASE ENERGY METER 100A (2PEM-100A)

---

<https://2pem100a.blogspot.com>




# 1.- Remove the cover of MCB-100A







## 2.- Remove the Jumper

Remover




### 3.- Connect the USB Cable to a Computer





## 4.- Connecting the measuring coils




## 5.- Staple the coils to the load lines.



Computador

Cable USB



Línea 1

Línea 2

CT1+

CT1-


CT2+

CT2-

C  
A  
R  
G  
A



## 6.- Energizing the MCB-100A



Línea 110VAC  
Neutro  
Línea 110VAC

# 7.- Install ARDUINO IDE on the Computer

