

## TITULO: Reporte preliminar de incidente en Locación 15.

Sitio: Locación 15. Loma Campana Este.	BU: OMS	Tipo de Evento: (Dentro o fuera de Sitio)	Dentro ( ) Fuera (x) Camino de ingreso a locación.
Personal Involucrado: Clariant ( ) Guest Company ( ) Contratista (2 ) Transportista ( ) Becario ( ) Outsourcing ( ) Visita ( ) Externo (Vecino, Transeúnte) ( )			
Nombre de quien Reporta: Greck Pablo – Carrizo Miguel – Eduardo Alonso			
Puesto: Responsable Técnico – Responsable ESHA NQN – Técnico de HyS.			
<p><b>Tipo de actividad sub - estándar: Aplicación química en pozo Soil 64.</b></p> <p><b>Lugar: Camino de ingreso a Locación 15.</b></p> <p><b>Hora y fecha del Evento:</b> 22/09/2022 - 09:15 Hs (hora estimada).</p> <p><b>Hora y fecha del Reporte:</b> 23/09/2022 - 09:44 Hs.</p> <p><b>Personas de Clariant notificadas del evento:</b> Ariel Díaz – Miguel Carrizo.</p> <p><b>Autoridades Involucradas:</b> N/A</p>			
<p><b>Descripción del Evento:</b></p> <p>Relato del Chofer Marcelo Pérez de la unidad OZK 164. Empresa Quinpe.</p> <p><i>“En el día de la fecha 22/09/2022 en la locación 15 de los SOIL ocurrió el incidente del derrape del semi ingresando a la locación yendo con el equipo a realizar un bombeo a la locación 9 (ubicación del pozo Soil 64), no pasamos de largo la entrada y decido ir a la próxima locación para girar y volver. En la entrada de la locación 15 hay un terraplén hay que cede el terreno y se desliza el eje trasero del semi quedando este en situación de vuelco; lo primero que hicimos fue evaluar la situación y luego avisar a Quinpe – Clariant y YPF.</i></p> <p><i>En la locación 15 se presentó el supervisor del área de YPF Marcelo Pieroni el cual comenta que ya se había hecho un reclamo sobre el mal estado de la entrada a la locación 15. Luego de evaluar con la gente de seguridad de YPF se llegó a decidir que la única manera de solucionar el problema es con una grúa para levantar y volver al carril de ingreso a locación”.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las instalaciones y el terreno no se vieron afectadas.</li> <li>No se produjo derrame de Productos Químicos.</li> </ul>			
<p><b>Acciones Tomadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inicio de Plan de Llamadas, aplicación de medidas de mitigación inmediatas: Se refuerza el aseguramiento de la carga de los tótem con productos químicos y se acordona el área para evitar el ingreso de personas y vehículos a la locación.</li> <li>Posicionamiento nuevamente del semi - deprimido en el camino mediante el uso de una grúa de 55 TN.</li> <li>Análisis de causas para presentar el informe final.</li> </ul>			
<p><b>Comentarios Adicionales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No fue necesario la intervención del SEM (Servicio de Emergencias Médicas) de YPF, bomberos, etc.</li> <li>No hubo lesiones personales.</li> <li>No hubo derrame de productos químicos.</li> </ul>			

**Registro fotográfico:**



**Foto 1. Antes. Unidad inclinada sobre el Terraplén.**



**Foto 2. Después. Unidad posicionada en el camino.**