



RASTREO  
SATELITAL  
VEHICULAR

R80TR

ORDEN DE TRABAJO

01 - N° 00032930

FECHA REALIZACION

03 07 22

EMPRESA: <u>Quirpe</u>	VEHICULO	DOMINIO: <u>02C-314</u>
LUGAR: <u>Box fdo 00</u>	MARCA: <u>Iveco</u>	MOVIL: <u>22+</u>
EQUIPO NUEVO INSTALADO	MODELO: <u>Stralis</u>	KILOMETRAJE: <u>—</u>
ID: <u>32100 (H)</u>	ID: <u>13393 (H)</u>	TIPO de SERVICIO: <u>Servicio</u>
Cel: <u>92604133823 (C)</u>	Cel: <u>2995114759 (C)</u>	<u>Técnico</u>

MOTIVO DE SOLICITUD:

El equipo 13393 no funciona desde  
el día 26/07

OBSERVACIONES: El equipo 13393 se encontró con el fusible  
quemado y la batería interna apilada. Ambos  
fueron reemplazados. Se cambió el equipo  
por el 32100 debido a que no tenía  
señal.

EQUIPO MANIPULADO	<input type="checkbox"/>	OTRO:	<input type="checkbox"/>
ACCESORIO MANIPULADO	<input type="checkbox"/>		
FUSIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	ETIQUETA	<u>22845</u> <input checked="" type="checkbox"/>
BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE	<input type="checkbox"/>
ANTENA GPS	<input type="checkbox"/>	MODULO ID con LECTOR	<input type="checkbox"/>
ANTENA GPRS	<input type="checkbox"/>	PANICO	<input type="checkbox"/>
BUZZER	<input type="checkbox"/>	BOCINA RETROCESO	<input type="checkbox"/>
FICHA ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>	DESENGANCHE	<input type="checkbox"/>
EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE MOTOR	<input type="checkbox"/>
SD	<input type="checkbox"/>	TAXIMETRO	<input type="checkbox"/>
SIM	<input type="checkbox"/>	OTRO:	<input type="checkbox"/>

AL DOMICILIO:

HORA LLEGADA

16:15

INICIO TRABAJO

16:15

HORA SALIDA

16:45

KILOMETROS RECORRIDOS:

FIRMA TECNICO	CONFORME CLIENTE
<u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
	Aclaración: <u>22785635</u>
	D.N.I.: <u>—</u>

CONSULTAS AL: [info@rsv.com.ar](mailto:info@rsv.com.ar)

Tel. (0299) 4776061

[www.rsv.com.ar](http://www.rsv.com.ar)

Punto 001 - Diciembre 2021: desde 32601 al 33350  
Duplicado.